

2

PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1087/59
LEGGE 1497/59
LEGGE REGIONALE 24/76
ALTRA VIROLO

ALTEZZA N°

DATA ELABO 188

LOCALITA'

VIA/P. CIVICO BOLZONELLA 38

SOLLEVATORE AB

SCALA 1:2000

BULLINO N° AT 16

PIANTA PIANO TERRA

SUPERFICIE AREA MQ 560

PIANTA PIANO PRIMO

SUPERFICIE COPERTA MQ 93

PIANTA PIANO SECONDO

VOLUME EDIFICATO MC 770

PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA

INDICE COPERTURA MC/MQ

INDICE FONDIARIO MC/MQ

NOTE

1 SITD

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO

2 segni di confine

3 destinazioni d'uso

4 elementi puntuali e lineari

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIMARIO	3: SECONDARIO	4: TERZIARIO	5: TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AG.	8: ANTIC. PROD.	9: ANTIC. SERV.
10: INDUSTRIA	11: MAG. COM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/RIST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO	

UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SCOTTATO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARTIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	VALUTABILE		
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVALIDATO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MODIF. EDIFICIO	NON MODIF. EDIFICIO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e monte di copertura	LEGNO	LATERIZIO, CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIERO CEMENTO	LAMIERA	CUNINA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/74V	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERSIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONI	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PISTELLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	ALTRA	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERSIATE	SISTEMI OCCLUSIONE	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSE AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OCCLUSIONE	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	PERCORSE AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OCCLUSIONE	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		