



RILEVATO N° 260 1208 CATASTALE F6.37  
 DATA RILEVO MAGGIO 1988  
 LOCALITA' SIMONATO N°3  
 RILEVATORE AB RULLINO N°



SUPERFICIE AREA NO 2200	SUPERFICIE COPERTA NO 115	VOLUME EDIFICATO MC 690	INDICE COPERTURA NO/NO 0.05	INDICE ONDICATO MC/NO 0.31
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

RIFERIMENTI N.T.A.  
 NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988  
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1084/49  
 LEGGE 1497/48  
 LEGGE REGIONALE 2/78  
 ALTRO VIZIOLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unito edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGERGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FADONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO, ACCORCIATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUETO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spoz. scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA GIALINA	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: INDUSTRIA	2: MAG. COM.	3: DEPOSITO	4: NEGOZIO	5: SANCA/ASS.	6: ALBOCCANIST.	7: UFF. PUBBL.	8: UFF. PRIVATO	9: ALTRO					
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	2	2												
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1962	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	PARZIALM. INVOLUCRO	PARZIALM. STRUTT.	NUOVO EDIFICIO	INFIATTO	INSTRUMENTALE		
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA			
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino												NO	INCLINATO	INVIATO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE			PIUMBI	INSTRUMENTALE
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERICEI O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUINNA	ALTRO			
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO							
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO						
15 fori di accesso										ALTRO			INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE
16 fori di finestre										ALTRO FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERSIATE	VERANDA	OSCURI A LISNO	OSCURI AD ANTA	OSCURI	AVVOLGIBILI	GRIGLIATE	IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	INSTRUMENTALE
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCATOIO	SCALA ESTERNA	PETALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CARINI	INVERSIATE	SISTEMI DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	INSTRUMENTALE	INSTRUMENTALE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PANTA	ALZATO	FORA COPERTURA	TIMPANI CONICI	PERCORSI ESTERNI	FORME DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TEPOLOGIA CARINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TEPOLOGIA CARINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO				