




CATASTALE N° 258 1201
 DATA RILEVO MAGGIO
 LOCALITA' PIAVE
 VILLOTTA CIVICO N° 25
 RILEVATORE AB ROLLINO N°



SUPERFICIE ARCA MQ	2500	SUPERFICIE COPERTA MQ	268	VOLUME EDIFICATO MQ	1608	INDICE COPERTURA MQ/MQ	0.10	INDICE FONDOARIQ MQ/MQ	0.64
--------------------	------	-----------------------	-----	---------------------	------	------------------------	------	------------------------	------

REPERIMENTI R.T.A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO	
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPUNTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLI	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	DEPOSITIVO	FRUTTICO	CANTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BRUTTA	CHIESA	CISTERNATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAZIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

consistenza del patrimonio immobiliare

PROVINCIA DI PADOVA

SCHEDA - B

LEGGE 1089/39

LEGGE 1497/39

LEGGE REGIONALE 24/85

ALTRO VINCULO

referimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIVATO	3: SECONDARIO	4: TERZIARIO	5: TURISMO	6: ANNESSO WTS.	7: ANNESSO AGR.	8: BIENF. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	NON VALUTABILE		
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1981	DA 1982 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INGOLTRITO	DISPERD. TRASP. FORM.	AMPLIATO	MIGLIOR. COSTRUTTO	INFIORITO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												INTERRATO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	ELS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso								ALTRO				
16 fori di finestre								ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI IN LAT.	GRIGIATI	ALTRO	PORTI	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 soffacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALZATOIO	ESTERNA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA			
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	REGOLAZ. FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTIBILI	SIEMPRE OCCUPATO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRA	FORMA COPERTURA	TIMPANI	PERCORSI ESTERNI	FORMA COPERTURA	SISTEMI	TIPOLOGIA	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI ESTERNI	REGOLAZ. FORI	SISTEMI COPERTURA	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI			