





ALZATO N° C10 Y73 CAPISTALE Tg. 47
 DATA 1973 MAGGIO
 LOCALITA'

LOCALITA'

VILLO CIVICO CALANDRINE N°14

RILEVATORE AB RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MG 5600

SUPERFICIE COPIERTA MG 140

VOLUME EDIFICATO MC 900

INDICE COPERTURA MC/MG 0.03

INDICE PONDOSARIO MC/MG 0.16

RIFERIMENTI N.T.A.

NOTE






SITIO

1 tipologia nucleo edificio

2 segni di confine tipologia chiusure

3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni

4 elementi puntuali e lineari



SUPERFICIE AREA MG 5600

SUPERFICIE COPIERTA MG 140

VOLUME EDIFICATO MC 900

INDICE COPERTURA MC/MG 0.03

INDICE PONDOSARIO MC/MG 0.16

RIFERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITIO

1 tipologia nucleo edificio

2 segni di confine tipologia chiusure

3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni

4 elementi puntuali e lineari

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: A/SECONDARIO	4: P/TERZIARIO	5: S/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO MAG.	8: ARTISTICO PROD.	9: ARTISTICO SERV.			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ABS.	15: ALBERGO/REST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO				
UNITA' edificio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE	UTILEZZAZIONE
7 datazione edificio	PRIMA 2800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1963	DA 1964 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFIATO
8 forma della pianta forma della copertura												
9 percorsi verticali												
10 tipologia posizione confine												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e panto di copertura	LEGNO	LATERIZIO	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	TERZO CEMENTO	LAMIERA	CINQUE	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAU	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTELLIGIBILI	VENANDA	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO	OSCURA A LORO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALC ESTERNA	PIZZELLO	PIETRA	LEGNO	CERAMICA	METALLO	ALTRA		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	PIGMENTI	INTONACO	ORDINATE PLUVIALI	CANINE	INTELLIGIBILI	SCALC ESTERNA	PIZZELLO	PIETRA
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	PIGMENTI	INTONACO	ORDINATE PLUVIALI	CANINE	INTELLIGIBILI	SCALC ESTERNA	PIZZELLO	PIETRA	LEGNO
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	PIGMENTI	INTONACO	ORDINATE PLUVIALI	CANINE	INTELLIGIBILI	SCALC ESTERNA	PIZZELLO	PIETRA