




MAPPA
 RILEVATO N° 292 1356 PLANIMETRIA CATASTALE Tg. 29
 DATA ALTRIO MARZO SCALA 1:2000
 LADALTA
 VILLO CIVICO VALSUGANA
 RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA NO	SUPERFICIE COBERTA NO	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COBERTURA RQ/NO	INDICE FONDIARIO MC/NO
	350	2100		

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

LEGGE 1089/39
 LEGGE 1087/39
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VINCOLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO	
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCHIO	TERRA BATTUTA D'ATTO	COTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIERILE	POLLICIA	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

referimento scheda n°

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ANTIC. PROD.	9: ANTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO NON UTILIZZATO					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1960	DA 1961 A 1970	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLGENDO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INVIATO INVIATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						
9 percorsi verticali										NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/FAV.	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timoni	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTATE A LIBRO	OSCURA A LIBRO	OSCURA ALLA PAD.	OSCURA AD ANTA	AVVOLGIBILI	ORIGLIATI IN LAT.	ALTRO	FORTE	NON VALUTABILE	NO		
18 affacci esterni	BALCONE	TERAZZO	BALAUSTRATA	SCALA ESTERNA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	ELEMENTI	ALTRO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVESTATE OSCURAMENTO	SISTEMI DECONATIVI	FINTE ELEMENTI DECONATIVI	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIMONI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECONATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TIPOLOGIA CAMINI	FINTE ELEMENTI DECONATIVI	NO	

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO TAV. 13.1.A – 13.1.B sc. 1/5000

EDIFICIO N°. 140

DESTINAZIONE D'USO: **Annessi agricoli**
ORIGINARIA: Annessi agricoli

DESCRIZIONE:

Edificio dei primi del '900 senza particolari elementi di pregio sia costruttivi che architettonici.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: **3**

NOTE: Grado di protezione attuale: 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA**B****PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO****EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA L.R. 24/85 art. 10****Scheda n. 140**

NUMERO PIANI: 2
VOLUME MC. 3.237

SUPERFICIE COPERTA mq. 447
AREA DI PERTINENZA mq. 2.200

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE
A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE): adiacenza

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO
GIARDINO
ORTO
SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA *
BROLO

CENTRO STORICO
NUCLEO RURALE
ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO '900

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO
DI MODESTA ENTITA'
DI PESANTE ENTITA'

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO
STORICO-ARTISTICO *
AMBIENTALE *

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTT. VERTICALI		STRUTT. ORIZZONTALI		COPERTURE	
LEGNO	SASSO	FERRO	C.A.	LATERIZIO *	LAMIERA
COTTO *	ALTRO	LATERO CEM.	LEGNO *	LEGNO	ALTRO
Buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
	*		*		*
				buono	mediocre
					cattivo
					*

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:**STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:**