




SCHEMA RILEVATO N° 253 1203 PLANI METRA CATASTALE F.6.30  
DATA RILEVATO MAGGIO SCALA 1:2.000

LOCALITA' PIAVE N°33  
RILEVATORE AB RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ 2750 SUPERFICIE COPERTURA MQ 200 VOLUME EDIFICATO MC 1200 INDICE COPERTURA MQ/MQ 0.07 INDICE FONDIARIO MQ/MQ 0.44

REFERIMENTI A.T.A.  
NOTE

LEGGE 1089/58  
LEGGE 487/75  
LEGGE REGIONALE 24/75  
ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGRIGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO, ACCANTATO
2 segni di confine tipologia chiusura	FILARI	ALTOFUORTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SERBATOIO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA	GIARDINO	CIVILTATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO, ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONZANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPISTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988  
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  
consistenza del patrimonio immobiliare  
PROVINCIA DI PADOVA  
SCHEDA - B

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO ASP.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SCR.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEA	VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1900	DA 1900 A 1905	DA 1906 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IN PIANO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI ELS.	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		NUOVO POTENZIALMENTE
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GOMMA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV.	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso									ALTRO			MURATURA LATERIZIO
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERGATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	INVERGATE	OSCURATI IN LATERIZIO	ALTRO	FORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLETTO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	LAT/CLS	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAMINI	INVERGATE	OSCURATI	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NON VALUTABILE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI GORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCURATI	CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA METALLO	STRUTTURA MURATURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCURATI	CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		