

ALTEZZA m. **5** **55**

PROIEZIONE **CS**


SCALE **1:2000**

LOCALITA' **LOBIA**

VELOCITA' CATENO **PERSEGARA 1**

ALLIATORE **BULLINO n°**





SUPERFICIE APRA mq	540,00	SUPERFICIE COPERTA mq	83,00	VOLUME EDIFICATO mc	440,00	INDICE COPERTURA mq/mq	0,15	INDICE FONDAZIONE mq/mq	
--------------------	--------	-----------------------	-------	---------------------	--------	------------------------	------	-------------------------	--

REPERIMENTI M.T.A.

NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/59
 LEGGE 1487/58
 LEGGE REGIONALE 7/68
 ALTRA VIGILANZA

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONILE	VILLA STORIA	ALTRA	ISOLATO ACCORDATO
2 segni di confine chiusure	FILARI	ALTOPUNTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso scoperti e pavimentazioni	SEMIPAVIMENTO	SPAZZATO	GRASO	CORTILE	CAMPANO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIUSA	CIOSTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FSANO	FITILE	POLLAIO	PORCELE	LESAMATO	CAPTELEO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1. INDUSTRIA	2. ATTIVITA' COMMERCIALI	3. ATTIVITA' RESIDENZIALI	4. ATTIVITA' CULTURALI	5. ATTIVITA' PUBBLICHE	6. ATTIVITA' RELIGIOSE	7. ATTIVITA' SPORTIVE	8. ATTIVITA' RICREATIVE	9. ATTIVITA' SCOLASTICHE	10. ATTIVITA' SANITARIE	11. ATTIVITA' SOCIALI	12. ATTIVITA' ALTRA
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTERRA	NON UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1900	DA 1901 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1945	DA 1946 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVE EDIFICAZ.	AMPIATO
8 forma della pianta forma della copertura												
9 percorsi verticali												
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	PISTA	LATERIZIO	PIEPA E LATERIZIO	BLOCCHI CCL	CCL	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e tipo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CCL	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRA CEMENTO	LAMIERA	GRANITA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/PISTO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CCL	LAT/CCL	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CCL	LAT/CCL	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVENTRIATE	VERANDA	OSCURE A LISO	OSCURE ALLA PAD.	OSCURE AD ANTA	AVVOLGIBILI IN LAT.	GRIGLIATI IN LAT.	ALTRA	FORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONI	TERRAZZO	BALCONATO	SCALC ESTERNA	PISTO	PISTO	LEGNO	MURATURA	METALLO	ALTRA	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	INTRO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVENTRIATE	SISTEMI OCCULTANTI	DIETI ELEMENTI DECORATIVI	UMIDITA'
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PISTO	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CONDOTTI	AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE PIA	SISTEMI OCCULTANTI	TEGOLE CEMENTO	INTONACO	DIETI ELEMENTI DECORATIVI	AD	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA COPERTURA	STRUTTURA COPERTURA	STRUTTURA COPERTURA	PERGOLATE ESTERNI	PIQUADRI	SISTEMI OCCULTANTI	CAMINI	INTONACO	DIETI ELEMENTI DECORATIVI	AD		