



PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

REGOLAMENTO GENERALE 1988
PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare





SUPERFICIE AREA 160
SUPERFICIE COPERTA 160
VOLUME EDIFICATO 960
INDICE COPERTURA 100/100
INDICE FONDATAIO 100/100

REPERIMENTI R.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo unito edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STEREA	ALTRA	ISOLATO	MIGLIORATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FOLLIA	ALTOVUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOSCHIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA	GIARDINO	LATERIZIO	CEMENTO	ASTALTO	ALTRA	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FIENTE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	EMERGENZA ELETTRICA			



INDICE COPERTURA 100/100
INDICE FONDATAIO 100/100

REPERIMENTI R.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo unito edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STEREA	ALTRA	ISOLATO	MIGLIORATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FOLLIA	ALTOVUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOSCHIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA	GIARDINO	LATERIZIO	CEMENTO	ASTALTO	ALTRA	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FIENTE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	EMERGENZA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	10. INDUSTRIA	11. MAG. COMM.	12. DEPOSITO	13. MEDIO	14. BANCA/ASS.	15. AZIENDA/IST.	16. UFF. PUBBL.	17. UFF. PRIVATO	18. ALTRO					
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTERRA	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. TRASPAREN.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	INCOMPLETO	
8 forma della pianta forma della copertura	REGOLARE	IRREGOLARE	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
9 percorsi verticali	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
10 tipologia posizione camino	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE	NUOVO	REINFORC.	MODIFICATO	
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LAVACCELLI O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPE LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CINQUE	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
13 cornici e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
15 fori di accesso	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
16 fori di finestre	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIZIONE	VERANDA	OSCURI A LITRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	OSCURI A LITRO	AVVOLGIBILI	ESIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	METALLO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SOLEA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	MURATURA	ALTRA	NO	ALTRA	ALTRA
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	PANCO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRE	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CANINE	INVESTIZIONE	OSCURO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NUOVO	REINFORC.	MODIFICATO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	TOPPA COPERTURA	TIMPANI	PERCORSI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OCCULTAMENTO	TIPOLOGIA CANINE	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	ALTRA	ALTRA	ALTRA
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	PANCO COPERTURA	PERCORSI ESTERNI	PIQUADRE	SISTEMI OCCULTAMENTO	CANINE	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA