


INDICE
FOLIO N° 25
DATA
FOLIO N° 188
LOCALITA'
LOCALITA'
VIA N° CIVICO
RUEVA N° 7
RUEVA N° 7



SUPERFICIE AREA NO 1200
SUPERFICIE COPIERTA NO 132
VOLUME EDIFICATO MC 1056
INDICE COPIERTURA MC/MQ
INDICE FONDIARIO MC/MQ

DIFFERENZE N. T. A.

NOTE
Annesso rustico posto ad angolo con terreno n° 100 ed annesso (in prefabbricato) e non
adatto nuovo annesso

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA RUSTICA	RESIDENZA RUSTICA	ANNESSO RUSTICO	CASA PARADIALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARE	ALTOPOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGIE	CANCELLI	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINA FRUTTO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CORTILATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FICILE	POLLIC	PORCILE	LEGNAMAIO	CAPISTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALLOGGIO NIST.	16: IFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRA				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	NON UTILIZZATO			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1961 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORMA INVOLUCRO	TRASFORMA TRASFORMA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFIANTO INFIANTO
8 forma della pianta forma della copertura												
9 percorsi verticali												
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e monte di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	SANIERA	CUAUNA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/AV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVECIATE VEAANDA	OSCURA A LITRO	OSCURA ALLA PAD.	OSCURA AD ANTA	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO	OSCURA A LITRO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRA	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PARANTE	STRUTTURA COPIERTA	MANTO COPIERTA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CANINE	INVENTATE	SISTEMI DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ALTRA
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPIERTA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DISPENSIONE FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPLOGIA CANINE	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ALTRA	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPIERTA	MANTO COPIERTA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPLOGIA CANINE	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ALTRA		