



NELLENO N° 44 CATASTALE 24
 DATA NELLENO 88
 LOCALITA' ROMANIE
 RILEVATORE AB
 NELLENO N° AT 8



SUPERFICIE AREA MQ 1440
 SUPERFICIE COBERTA MQ 72
 VOLUME EDIFICATO MC 648
 INDICE COBERTURA MC/MQ
 INDICE FONDIARIO MC/MQ

RIFERIMENTI N. 1 AL
 NOTE

LEGGE 1081/29
 LEGGE 1865/39
 LEGGE REGIONALE 14/85
 ALTRI VINCOLI

riferimento scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOSCHI	CANCELLO	FONTE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINTERRATO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARGO	TERRA BATTUTA	CHIAVINO	CICLOSTAZIONE	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIESSILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPISTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIMARIO	3: SECONDARIO	4: TERZIARIO	5: TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGG.	8: ANTIC. PROD.	9: ANTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZAZIONE	PARZIALE	UTILIZZO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1963	DA 1964 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INPARTITO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		NUOVO
12 struttura e tipo di copertura	LEGNO	LATERIZIO	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUINCA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAU	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 tetti	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERSIATE	VERANDA	OSCUR. A LEGNO	OSCUR. ALLA FAD.	OSCUR. AD ANTA	ANGOLI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONI	TERAZZO	BALCONI	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIQUADRI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE	CANTINE	INVERSIATE	OSCURAMENTO	TINTE DECORATIVE	MANUTENZIONE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIPICI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI COBERTURA	CANTINE	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI	SISTEMI COBERTURA	CANTINE	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO		