


PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/79
LEGGE 1497/79
LEGGE REGIONALE 9/74
ALTRA VINCOLA

190A
riferimento scheda

DATA REGISTRO 88
SCALA 1:2000
LOCALITA' BOCCHERO
RILEVATORE DB
RULLINO N° AT-12



PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO
PIANTA PIANO SECONDO
PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA

SUPERFICIE AREA MQ
SUPERFICIE COBERTA MQ 144
VOLUME EDIFICATO MC 864
INDICE COBERTURA MQ/MO
INDICE FONDIARIO MC/MO

REFERIMENTI N.A.A.
NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHiusura	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CONFELE	GIARDINO	PARCHIO	TERRA BATTUTA CUIALMO	CLOTTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIDENZIE	POLLICI	PORCILE	SEGNATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	10: INDUSTRIALE	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: MESSAGGIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/REST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1962	DA 1962 A 1972	OLTRE 1972	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MURATO EDIFICIO	INFIATO TRATTATO
8 forma dello piano forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	NUOVO NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	PISTA	LATERIZIO	PISTRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		NUOVO NUOVO
12 struttura e monte di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/ALV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso		L P	*	L P	L P	L P	L P	ALTRA				MURATURA LATERIZIO PISTRA
16 fori di finestre		L P	L P	*	L P	L P	L P	ALTRA FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATERIZIO	ALTRA	FORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRA
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALATTO	SCALINI ESTERNA	METALLO	PISTRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA	NO	
19 sistemi di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	ATTACCI CORNICI ESTERNA	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	CHIMERE PLUVIALI	CANINI	INVESTIATE	SISTEMI OSCUROMENTO	TENTE ELEMENTI DECORATIVI	NUOVO NUOVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIMPANI CORNICI ESTERNA	PERCORSI ATTACCI ESTERNA	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCUROMENTO	CANINI	INTONACO DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI ATTACCI ESTERNA	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCUROMENTO	CANINI	INTONACO DECORATIVI	NO			