



RILEVATO N° 38 163 CATASTALE 8.6.3
 DATA RILEVATO LUGLIO
 LOCALITA' CONSORTI N° 2
 RILEVATORE DL ROLLINO N°



SUPERFICIE AREA NO
 SUPERFICIE COPERTA NO 35
 VOLUME EDIFICATO NO 210
 INDICE COPERTURA NO/MQ
 INDICE FONDIARIO NO/MQ

RIFERIMENTI N. 2 A
 NOTE

SITO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO AGGREGATO	
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STABBE	MOGIE	CANCELLI	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCHI	TERRA BATTUTA	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FINESTRE	POLLICCI	PORCILE	LETANAJI	CAPITELLI	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDAIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ANTIC. PRG.	9: ANTIC. SERV.			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: AMBROIST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso e piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO INCOMPLETO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino											NO	NON VALUTABILE
11 struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	MOSTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e panto di copertura	LEGNO	LATERIZIO	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIERO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STUCCO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timonari	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTETE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	OSCURI A VALLI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRA
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	OSCURI	OSCURI	OSCURI	OSCURI	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	PANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTETE	SISTEMI DI CHIUSURA	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	AVVISO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	SIMBOLI COME	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DI CHIUSURA	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	AVVISO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	PANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTETE	SISTEMI DI CHIUSURA	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	AVVISO

PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/59
 LEGGE 1497/59
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VIGILE

ri riferimento scheda n°