





DATA RILASCIO 51 221 CATASTALE Pg 3
 DATA RILASCIO MARZO SCALA 1:2000
 LOCALITA' MOROSINI N° 13
 RILEVATORE DL RULLINO N°





PIANI PIANO TERRA PIANI PIANO PRIMO PIANI PIANO SECONDO PIANI TERZO PIANO/COBERTURA


SUPERFICIE AREA NO 600 SUPERFICIE COPERTA NO 60 VOLUME EDIFICATO MC 360 INDICE COPERTURA MC/MQ 0.10 INDICE FONDIARIO MC/MQ 0.60

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

SITO
 1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia
 2 segni di confine tipologia chiusura
 3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni
 4 elementi puntuali e lineari

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2	FILARI	ALTOPUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STABILI	BUCIE	CANCELLI	PORTINE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3	SEMINATOIO	TRUZZATO	CATO	CORTILE	GIARDINO	PARCHI	TECNA BATTUTA	CHIAVINO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	AST-LO
4	POZZO	FONTE	FONTO	FIENTE	POLLICIA	POREILE	LETAMATO	CAPISTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ANTIC. PROD.	9: ANTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON VALUTABILE			
7 dotazione edificio	PRIMA 1900	DA 1901 A 1909	DA 1910 A 1919	DA 1920 A 1929	DA 1930 A 1939	DA 1940 A 1949	DA 1950 A 1959	DA 1960 A 1969	DA 1970 A 1979	DA 1980 A 1989	DA 1990 A 1999	DA 2000 A 2009
8 forma della pianta forma della copertura												
9 percorsi verticali												
10 tipologia posizione confine												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e monte di copertura	LEGNO	LATEROCEM.	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLI CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAU	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timonari	TEGOLI	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INNETTATI	VERANDA	OSCURI A LUBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	OSCURI A LUBRO	OSCURI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERAZZO	BALLATTO	SCALA ESTERNA	PISTELLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	PISTELLO	PISTELLO	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	REQUADRI FORI	INTONACO PLUVIALI	GRONDAIE	CAMINI	INNETTATI	SISTEMI OCCUPAZIONE	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIPICI AFFACCI	PERGOLI AFFACCI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OCCUPAZIONE	CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	PERGOLI AFFACCI	REQUADRI FORI	SISTEMI OCCUPAZIONE	CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/79
 LEGGE 1497/79
 LEGGE REGIONALE 24/78
 ALTRO VINCULO

riferimenti scheda n°

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO TAV. 13.1.A – 13.1.B sc. 1/5000

EDIFICIO N°. 52

DESTINAZIONE D'USO: Residenza
ORIGINARIA: Residenza

DESCRIZIONE: Fabbricato privo di particolare pregio architettonico – storico – ambientale.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: ammissibili tutti gli interventi

NOTE: Grado di protezione attuale: 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA
B

PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA L.R. 24/85 art. 10 **Scheda n. 52**

NUMERO PIANI: 2 SUPERFICIE COPERTA mq. 210
VOLUME MC. 1.180 AREA DI PERTINENZA mq. 600

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE *
A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE):

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO CENTRO STORICO
GIARDINO *
ORTO NUCLEO RURALE
SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA
BROLO ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1930

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO
DI MODESTA ENTITA'
DI PESANTE ENTITA'

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO
STORICO-ARTISTICO
AMBIENTALE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTT. VERTICALI		STRUTT. ORIZZONTALI		COPERTURE		
LEGNO	SASSO	FERRO	C.A.	LATERIZIO *	LAMIERA	
COTTO *	ALTRO	LATERO CEM.	LEGNO *	LEGNO	ALTRO	
Buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	
	*		*		*	
				buono	mediocre	cattivo
					*	

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*