



RILEVATO N° 106 (H) CATASTALE 17
 DATA RILEVATO '88
 LOCALITA'
 VIA/P. CIVICO COGRIO 29
 RILEVATORE AB RILEVATO N° ST 10

Pianta Piano Terra
 Pianta Piano Primo
 Pianta Piano Secondo
 Pianta Terzo Piano/Copertura

SUPERFICIE AREA MQ 336
 SUPERFICIE COPERTURA MQ 100
 VOLUME EDIFICATO MC 900
 INDICE COPERTURA MQ/MQ
 INDICE CONDIZIONATO MQ/MQ

RIFERIMENTI D.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGRAGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGRAGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIULINO	CLOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONTO	FENILE	POLLARO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIMARIO	3: SECONDARIO	4: TERZIARIO	5: TURISMO	6: ANNESSO REL.	7: ANNESSO AGRI.	8: ANTIQ. PROD.	9: ANTIQ. USI			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOTIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/REST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INUSUALE	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione cono												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATEROCER.	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI	LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOL. CEMENTO	FIBRO CEMENTO	SANIERA	CUINIA	ALTRO
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STUCCO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOL.	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INDETERMINATO	VERANDA	OSCURI A LISO	OSCURI AD ANTA	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO	OSCURI A LISO
18 affacci esterni	BALCONE	TERAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MISTO	MISTO	MISTO	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	BLOCCO FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVENTATE	SISTEMI OCCAMINATI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OCCAMINATI	TEGOLATE	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	BLOCCO FORI	SISTEMI OCCAMINATI	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		