







RELIEVO N° 165 748 CATASTALE P. 6.22
 DATA RELIEVO MARZO SCALA 1:2000
 LOCALITA'
 VILLOTTI CIVICO MONTELLO N° 4
 RILEVATORE DL BULLINO N°



SUPERFICIE AREA NO
 SUPERFICIE COPERTA NO 70
 VOLUME EDIFICATO MC 210
 INDICE COPERTURA M²/M² 210
 INDICE FONDIARIO MC/M²

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/79
 LEGGE 1497/78
 LEGGE REGIONALE 27/85
 ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRQ		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TEMPIATIVO	FRUITO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA SINTALCO	CIOPIOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONTO	FINESTRE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDAIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ANTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILEZZATO	UTILEZZATO	UTILEZZATO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INVIANTO (RISTRUTTO)
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	FRONTO (FRONTO)
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	VISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE		RUOTONDO (FRONTO)
12 struttura e monto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GHISNA	ALTRQ	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/AV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ				
15 fori di accesso								ALTRQ				MURATURA (FRONTO)
16 fori di finestre							ALTRI FORI					
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GHIGLIATI IN LATER.	ALTRQ	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO (FRONTO)
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOTO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MCX72E*	MCX72E*	CLF72E*	ALTRQ	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVENTRIATE	DECA-AMZTD	FINTE DECORATIVE	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CONICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI CORDONAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI CORDONAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		