

REGOLATORE GENERALE 1988
 LEGGE 487/79
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VEHICOLO



PROVINCIA DI PADOVA
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare

SCHEDE - B

DATA RILASCIO: HGGIO
 SCALA: 1:2.000

LOCALITA':
 VIA/IN CIVICO: SPINO 11° N°10

RILEVATORE: DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA mq	SUPERFICIE COPERTA mq	VOLUME EDIFICATO mc	INDICE COPERTURA %/mq	INDICE FONDEZZA %/mq
	100	600	600	

REFERIMENTI R.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1. tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CONTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2. segni di confine chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BUCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3. destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIPIANTIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARKO	TERRA BATTUTA GIOLINO	CIOTOLANO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4. elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PONCILE	LETANAO	CAPISTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/P/PIANIZIO	3: R/SECONDO	4: R/T/TERZIO	5: R/QUARTO	6: ANNESSO RUS.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIC. PROD.	9: ARTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6. destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOZERO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON TEMPORANEAMENTE VALUTABILE				
7. datazione edificio	PRIMA 1900	DA 1901 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO
8. forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA
9. percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10. tipologia posizione camino											NO	ENCLINATO
11. struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	LATERIZIO	PIETRA E BLOCCHI	CLS	CLS	ACCIAIO	ALTRO	NON VALUTABILE	NO
12. struttura e monto di copertura	LEGNO	LATEROCCL. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI	ALTRO	TEGOLE	CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CUAM	ALTRO
13. cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14. timoni	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15. fori di accesso								ALTRO				OPERAZIONE
16. fori di finestre								ALTRI FORI				
17. sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTRATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVICINATI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTIC	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18. affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOZO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	CANDELA	METALLO	PISTOLE	ALTRO	NO
19. stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	REGOLAZ. FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVESTRATE	SISTEMI OSCELMANTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO
20. qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIPANI CORNICI FREGI	PENCORSI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCELMANTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21. qualità nuovi interventi: tecnologici	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PENCORSI AFFACCI ESTERNI	REGOLAZ. FORI	SISTEMI OSCELMANTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		