




RILIEVO N° 225 1040 CATASTALE FG. 22  
 DATA RILIEVO MARZO  
 LOCALITA' CALANDRINE N° 39/45  
 RILEVATORE DL BULLINO N°



SUPERFICIE ARCA MQ	SUPERFICIE COPERTA MQ	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA MQ/MQ	INDICE (CO)C/AR) MQ/MQ
500	200	720	0.40	1.44

REFERIMENTI M.E.P.A.

NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988  
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  
 consistenza del patrimonio immobiliare  
 SCHEDA - B

LEGGE 1089/29  
 LEGGE 1497/29  
 LEGGE REGIONALE 24/85  
 ALZANI VINCIGUOLLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unito edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusura	FILEARI	ALTOFUOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROSCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINTERATO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIUSURA	COTTOLATO	LATERIZIO	CERAMICO	ASFIATO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/INTERMEDIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SER.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO/UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1962	DA 1963 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	PISTIA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV.	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timonari	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso									ALTRO			
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	OPERTURE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONE	BALCONE ESTERNO	PISTIA	PIETRA	LEGNO	CERAMICA	CERAMICA	PISTIA	ALTRO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO EST. FIN.	GRONDAIE PLI TALI	CAPINI	INVERNATE	SISTEMI OSCELMANTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ASFIATO	FOCCHI COPERTURA	TIFANI CONICI	PERCORSI ESTERNI	FOCCHI DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCELMANTO	TIPOLOGIA CANONI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCELMANTO	TIPOLOGIA CANONI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		