




FOLIO 661 1023 CATASTALE 16,21
 DATA RILEVA 1988
 LOCALITA' CALANDRINE
 VILLO CIVICO
 RILEVATORE AB ROLLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	1650	SUPERFICIE COPERTA MQ	200	VOLUME EDIFICATO MC	1500	INDICE COPERTURA MQ/MQ	0.12	INDICE FONDIARIO MC/MQ	0.91
--------------------	------	-----------------------	-----	---------------------	------	------------------------	------	------------------------	------

RIFERIMENTI N. T. A.
 NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare
 SCHEDA - B

LEGGE 1089/39
 LEGGE 1487/39
 LEGGE REGIONALE 24/68
 ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita' edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A COPPE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGIE	CANCELLO	FORTINE	MESSINA CHIUSURA	ALTRQ		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIPRIVATO	FRUITTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIEBILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAI	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

riferimento scheda n°

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIMARIO	3: SECONDARIO	4: TERZIARIO	5: TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEA	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUPT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFINITO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA
9 percorsi verticali										ALTRQ	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TECOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CURINA	ALTRQ	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ					
14 timpani	TECOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTEGRIATE	VERANDA	OSCUR. A LIBRO	OSCUR. ALLA PAD.	AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRQ	FORTE	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERAZZO	BALLATOIO	SCALC ESTERNA	PIZZICO	PIETRA	LEGNO	EVASURA	CHIUSO	ALTRQ		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CANINI	INVERTIATE	SISTO OSMANDATO	TANTE ELEMENTI DECORATIVI	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRQ	FORNA COBERTURA	TERPANI COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	FORNA SOSPENSIONE FORI	SISTO OSMANDATO	TIPOLOGIA CANINE	INTONACO	DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTO OSMANDATO	CANINI	INTONACO	TANTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		