




NUMERO CATASTALE N° 227 1050
PUBBLICAZIONE F.6.30
CATASTALE
CANTONE
MAGGIO
SCALA 1:2.000

LOCALITA'
VIA N° CIVICO CALANDRINE N° 38

RILVATORE AB BULLETTINO N°



SUPERFICIE AULA NO. 4200
SUPERFICIE COPERTA NO. 480
VOLUME EDIFICATO PC. 2880
INDICE COPERTURA PG/PO. 0.11
INDICE FONZIARIO PG/PO. 0.69

REPERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A COPTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO AUSTICO	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO	
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BLOCCHI	CANCELLO	PONTONE	NESSUNA	CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	REINATIVI	FRUSTO	ORTO	ESERCIZIO	GIARDINO	PARCHI	TERRA BATTUTA	DISCATINO	DISSOLATO	LATERIZIO	CERAMICO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FINILE	POLLAIO	FORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDE - B
PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 10/10/78
LEGGE 10/10/78
LEGGE REGIONALE 2/1/75
ALTRA VIGENZA

referimento scheda n°

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: RIFORMAZIONE	3: R/SECONDIRIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO REL.	7: ANNESSO ACA.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.					
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOVROFETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1850	DA 1851 A 1900	DA 1901 A 1950	DA 1951 A 1970	OLTRE 1971	CONSERVATO	PARZIALM.	TRASTORM.	RISTRUTT.	AMPLIATO	NUOVE EDIFICIO	TIP. ANTO	INSTRUTTORE
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA		
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino												NO	ESCLUSIVO	PARZIO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS.	CLS.	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE			NUMERO	LETTERIATO
12 struttura e nanto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS.	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI	LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/PIAN	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO							
14 timoni	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO						
15 fori di accesso									ALTRO				MURATURA	F LATERIZIO
16 fori di finestre									ALTRI FORI					
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTITE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI	IN LATEN.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	ALCUNO	ALCUNO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PIZZALLO	PIETRA	LEGNO	INVESTITE	INVESTITE	INVESTITE	ALTRO	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	KANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	CONDANATE PULVILLI	CAMERE	INVESTITE	CONDANATE	STADO	FINITE	RECONSTRUI	INDICAZIONE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORNA COPERTURA	TAPPANI CONICI	PERCORSE ESTERNE	FORNA AFFACCI ESTERNE	FORNA DIMENSIONI FORI	SISTEMI CERNI/INTE	TIPOLGIA CAMERE	INTONACO	FINITE ELEMENTI RECONSTRUI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	KANTO COPERTURA	PERCORSE ESTERNE	RISQUADRI FORI	SISTEMI CERNI/INTE	CAMERE	INTONACO	FINITE ELEMENTI RECONSTRUI	NO				