

170

DATA RILEVATO MARZO

SCALA 1:2000

LOCALITA' SPINO

VIA/INDIRIZZO SPINO

PROVINCIA DI PADOVA

SCHEDA - B

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

consistenza del patrimonio immobiliare

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA TERZO PIANO/COPIERTURA


SUPERFICIE AREA MQ 400

SUPERFICIE COPERTA MQ 100

VOLUME EDIFICATO MC 750

INDICE COPERTURA MC/MQ 0.25

INDICE FONDIARIO MC/MQ 1.88



DESTINAZIONI D'USO	1/RESIDENZA	2/R/INIMARIO	3/SECODARIO	4/R/TERZIARIO	5/R/TURISMO	6/ANNESSO RES.	7/ANNESSO AGR.	8/ARTIG. PROD.	9/ARTIG. SERV.
10/INDUSTRIA	11/MAG. COM.	12/DEPOSITO	13/MECCANICO	14/BANCA/ASS.	15/ALBERGO/REST.	16/UFF. PUBBL.	17/UFF. PRIVATO	18/ALTRO	

UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE	NON VALUTABILE				
7	1887	PRIMA 1800	DA 1803 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1993	DA 1994 A 1997	OLTRE 1997	CONSERVATO	TRASFORMATO	RISTRUTTURATO	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
8	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA	PIANTA
9	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI VERTICALI
10	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO	TIPLOGIA POSIZIONE CASINO
11	STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	ACCIAIO	ALTRO	NON VALUTABILE	NUOVO EDIFICIO
12	STRUTTURA E MANTO DI COPERTURA	LEGNO	LATERIZIO	CLS	ACCIAIO	NON VALUTABILE	COPPIE LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA
13	CORNICI E FREGI	LEGNO	LEGNO/FAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
14	TIMPANI	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO			
15	FORI DI ACCESSO	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO			
16	FORI DI FINESTRE	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO			
17	SISTEMI DI CHIUSURA E OSCURAMENTO	INVERTETE	RICAMBI	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	OSCURI A VELA	GRIGLIATI IN LATERIZIO	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO
18	AFFACCI ESTERNI	BALCONE	TERRAZZO	BALUSTINO	SCALA ESTERNA	ACCIAIO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	LATERIZIO	PIETRA	ALTRO
19	STATO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO	MURATURA	STRUTTURA	MANO D'OPERA	AFFACCI	RICAMBI	INTONACO	GRIGLIATI	PORTE	NON VALUTABILE	NO	
20	QUALITA' NUOVI INTERVENTI: TIPOLOGIA	PIANTA	ALTRO	FORMA COPERTURA	RICAMBI	PERCORSI VERTICALI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DI CHIUSURA	TIPLOGIA	INTONACO	TIMPE	NO
21	QUALITA' NUOVI INTERVENTI: TECNOLOGIA	STRUTTURA	STRUTTURA	MANO D'OPERA	PENDENTI	RICAMBI	SISTEMI DI CHIUSURA	GRIGLIATI	PORTE	NON VALUTABILE	NO	