

DATA RILITO	MAGGIO	SCALE	1:2.000
LOCALITA'			
VIA/PO CIVICO	MONTELLO N°4		
RILEVATORE	DL	NULLINO M.	

SUPERFICIE PEEA 1350	SUPERFICIE COPERTA 150	VOLUME EDIFICATO 980	INDICE COPERTURA 0.08
		INDICE FONDAZIONE 0.50	

PIANTA PIANO TERRA	PIANTA PIANO PRIMO	PIANTA PIANO SECONDO	PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA
--------------------	--------------------	----------------------	------------------------------

NOTE	
------	--

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	EDIFICIO ISOLATO	EDIFICIO A CORTINA	EDIFICIO A CORTE	EDIFICIO AGGREGATO	EDIFICIO A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PAURNALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2	SEGNALI DI CONFINI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROSEIE	CANCELLI	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3	destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA	CHIASSO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO
4	elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONTO	FINELE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA	

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6	destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO
7	datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1960	DA 1961 A 1970	DA 1971 A 1975	OLTRE 1975	CONSERVATO	TRASFORM.	RISTRUTT.	NUOVO EDIFICIO
8	forma della pianta forma della copertura											
9	percorsi verticali											
10	tipologia posizione camino											
11	struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATONIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE	NUOVO EDIFICIO
12	struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO	METALLO	NON VALUTABILE	COPEE LATONIZIO	ALTRA LATONIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	CAMERA	GUAINA	ALTRA
13	cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/FAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
14	timonari	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA			
15	fori di accesso											
16	fori di finestre											
17	sistemi di chiusura e oscuramento	INTELLIGIBILI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ARCA	OSCURI A LIBRO	OSCURI A LIBRO	OSCURI A LIBRO	OSCURI A LIBRO	OSCURI A LIBRO	OSCURI A LIBRO
18	affacci esterni	BALCONI	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA	NO
19	stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MURATURA COBERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMERIE	INTELLIGIBILI	SISTEMI OSCELMATO	TINTE ELETTRICI DECORATIVI
20	qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TEMPERIE SCALDE ESTERNI	PERCORSI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCELMATO	CAMERIE	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELETTRICI DECORATIVI	NO
21	qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MURATURA COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCELMATO	CAMERIE	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELETTRICI DECORATIVI	NO	

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 108/78
LEGGE 197/78
LEGGE REGIONALE 24/85
ALTRA VINCULO

referimento scheda n°