





COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

BUILDING N° 103		CATASTALE N° 28	
DATA RILEVATO '88		SCALA 1:2000	
LOCALITA'			
VIA CIVICO POZZO 11			
RILEVATORE AB		RULLINO N° AT 13	
			
			
			
			
PIANO PIANO TERRA		PIANO PIANO PRIMO	
			
PIANO PIANO SECONDO		PIANO TERZO PIANO/COPERTURA	
SUPERFICIE AREA MQ		SUPERFICIE COPERTA MQ 112	
VOLUME EDIFICATO MC 860		INDICE COPERTURA MQ/MQ	
INDICE FONDIARIO C/MQ		INDICE FONDIARIO C/MQ	
RAPPRESENTAZIONE D.T.A.			
NOT.			

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	tipologia nucleo edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI A BLOCCHI	EDIFICI AGGREGATI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2	segni di confine tipoologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STACCHI	MOCCIE	CANCELLO	PONTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO	
3	destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PADO	TERRA BATTUTA CHIASSO	COTTOLOATO	LAFFERZIO	SEMENTO	ASTATO
4	elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONTO	FONTO	POLLICIA	POLLICIA	LETANAO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA	

DESTINAZIONI D'USO		1. INDIRIZIONE		2. R/PRIMARIO		3. R/SECONDOARIO		4. R/TERZIARIO		5. R/QUARTIERO		6. ANNESSO RES.		7. ANNESSO AGR.		8. ARTIG. PROD.		9. ARTIG. SERV.			
10. INDUSTRIA		11. MAG. COMM.		12. DIR. D'ISTIT.		13. MUSEO		14. BIBLIOTEC.		15. ALLOGGIO		16. UFF. PUBBL.		17. UFF. PRIVATO		18. ALTRO					
UNITA' edilizia		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N								
6	destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTERRA	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TRASFORMABILE											
7	dotazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1962	DA 1963 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. STRUTTURA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO									
8	forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA									
9	percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO								
10	tipologia posizione canino												NO								
11	struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	TRATTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	ACCIAIO	ALTRA	ALTRA	NON VALUTABILE									
12	struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO	ACCIAIO	NON VALUTABILE	COPPIE LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CERAMICHE	PISTO CERAMICHE	LAMIERA	GHISA	ALTRA									
13	cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TRA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA													
14	timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA												
15	fori di accesso								ALTRA												
16	fori di finestre								ALTRA FORI												
17	sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILE	VERANDA	OSCUR. A LATERIZIO	OSCUR. ALLA PIASTRA	OSCUR. AD ANGOLO	AVVOLGIBILE	GRIGLIATI IN LATERIZIO	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO									
18	affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALUSTINO	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	ACCIAIO	ACCIAIO	ACCIAIO	ALTRA									
19	stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPIETURA	MANTO COPIETURA	AFFACCI ESTERNI	PISTOADA FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CANINI	INVERTIBILE	OSCUR. A LATERIZIO	TIMPIE ELEMENTI DECORATIVI									
20	qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPIETURA	TRAFARI CORNICI	PERGOLATE AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CANINI	INTONACO	PISTOADA DECORATIVI	NO									
21	qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPIETURA	MANTO COPIETURA	PERGOLATE AFFACCI ESTERNI	PISTOADA FORI	SISTEMI DECORATIVI	CANINI	INTONACO	PISTOADA DECORATIVI	NO										