



RILEGNO N° 228 1057 CATASTALE F.G. 23
 DATA RILEGNO MAGGIO
 LOCALITA' CAVALLARE N°7
 RILEVATORE AB RILIEVO N°



SUPERFICIE AREA NO 800
 SUPERFICIE COPERTA NO 140
 VOLUME EDIFICATO MC 420
 INDICE COPERTURA MC/MQ 0.18
 INDICE EDIFICARIO MC/MQ 0.53

RIFERIMENTI IN L.A.
 RIFERIMENTI IN L.A.

RIFERIMENTI IN L.A.
 RIFERIMENTI IN L.A.

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edificio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTA	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINTAZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEGNALATIVO	FRUTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLATO	POCCOLE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDOARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/QUARTIERO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ANNESSO PROD.	9: ANNESSO SERV.			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: RANCA/ASE.	15: ALBERGO/OST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRA				
UNITA' edificio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON	PARZIALI	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	ALTRA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	SANIERA	CUONA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERSIATE	INFRADA	OSCURA ALLA PAD.	OSCURA AD ANTA	OSCURA A VIGILIA	GRIGLIATI	IN LATERIZIO	ALTRA	PORTA	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONI	TERRAZZO	BALCATO	SCALC ESTERNA	PISTILLO	PIETRA	LEGNO	OSCURA	METALLO	PISTILLO	ALTRA	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	REGOLAZ. FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CANINI	INVERSIATE	SISTEMI DI CHIUSURA	TENTE DECORATIVE	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIPIANTI DECORATIVI	PERCORSI ESTERNI	FORME DIMENSIONI FORI	SISTEMI DI CHIUSURA	TIPLOGIA CANINI	INTONACO	TENTE DECORATIVE	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	PERCORSI ESTERNI	REGOLAZ. FORI	SISTEMI DI CHIUSURA	CANINI	INTONACO	TENTE DECORATIVE	NO		