



130 E  
323 E

131

CATASTALE 26  
 NUMERO 4/10/10  
 ANNO 188  
 SCALA 1:2000  
 LOCALITA'  
 VIA CIVICO POZZO 28  
 ALTEZZA  
 RILEVATORE AB  
 RULLINO N° AT2



PIANTA PIANO TERRA	PIANTA PIANO PRIMO	PIANTA PIANO SECONDO	PIANTA TERZO PIANO/COBERTURA
<p>           SUPERFICIE AREA MQ            SUPERFICIE COPERTA MQ            90            VOLUME EDIFICATO MC            450            INDICE COPERTURA MQ/MQ            INDICE FONDOARIO MC/MQ         </p>			

NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988  
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 10/10/79  
 LEGGE 1/10/78  
 LEGGE REGIONALE 2/1/85  
 ALTRO VIUCOLA

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO ADIBEDIZIONE
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSSO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGGE	CANCELLO	PORZIONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIANTICO	FRUITTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	SEMICOVO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	TORNO	FIANILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPSTELLO	TELEFONO	ENCLAVIA ELETTRICA		

riferimento scheda n° 323 C

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: P/PRIMARIO	3: R/SECONDOARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/QUARTIERO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ANTIC. PROD.	9: ANTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	507707ETTA	UTILEZZAZIONE UTILEZZAZIONE	NON VALUTABILE	PARZIALE	UTILEZZAZIONE	NON TOPOGRAFICO VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. MODERNO	RESTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFRANTO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PELLESTRA	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	ACCIAIO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	ACCIAIO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CURINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV.	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timoni	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	EVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	PIZZALLO	PIETRA	LEGNO	MOVIBILE*	PIZZALLO	PIZZALLO	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTITE	SISTEMI OCCULTATI	TINTE DECORATIVE	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRO	FORMA COBERTURA	SIMBANI CONICCI FREGI	PERCORRE AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FIORI	SISTEMI OCCULTATI	CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANO COBERTURA	PERCORRE AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OCCULTATI	CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO		