



PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGG. 1001/82
LEGG. 488/78
LEGG. REGIONALE 24/75
ALTR. VIGOR. (1)

337 A
riferimento scheda n°

DATA RILASCIO	* 88	SCALA	1:2000
LOCALITA'	PESCHIERA, 17		
NUMERO CIVICO	PESCHIERA, 17		
NUMERO	Δ B	BOLLINO N°	Δ T 13



SUPERFICIE ANSA MC	SUPERFICIE COPERTA MC	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA MC/PA	INDICE FONDAMENTO MC/PA
	117	702		

REFERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI A ISOLATI	EDIFICI A CORTE	EDIFICI A CORTE	EDIFICI A PISCINE	RESIDENZA RUSTICA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGRUPPATO		
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARE	ALTO/LISTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	GRADO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA	GIARDINO	SOTTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFIATO	ALTRI
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIANTE	BOLLATO	PONCILE	LESAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: PRIMARIO 3: SECONDARIO 4: TEMPORARIO 5: TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV.												
	10: INDUSTRIE 11: MAG. COMM. 12: SECTO 13: MERCATO 14: SANCR./RES. 15: ALMOZIO/IST. 16: OFF. PUBBL. 17: OFF. PRIVATO 18: ALTRA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	VALUTABILE			
7 dotazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1963	DA 1963 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INPIANTO	INCONTINENTE
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali											ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino													NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE			
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	TERRA CEMENTO	RAMPA	GOMMA	ALTRA		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STUCCO	LATERIZIO	MURATURA	LATERIZIO	LATERIZIO	ALTRA						
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LATERIZIO	LATERIZIO	ALTRA					
15 fori di accesso													
16 fori di finestre													
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVICIOLATI	GRIGLIATI IN LATERIZIO	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	LATERIZIO	METALLO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PISTALLO	PISTALLO	LEGNO	MURATURA	METALLO	PISTALLO	ALTRA		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PECUORE FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDIERE PLUVIALI	CAMINI	INVESTIATE	SISTEMI DECORATIVI	FINTE ELEMENTI	INNOV. INCONTINENTE	INCONTINENTE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CONICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			