







100
 DATA RILASCIO 88
 SCALA 1:2000

LOCALITA'

VIA/CIVICO RIVE, 18

RIELEVATORE AB
 RULLINO N° AT 14



SUPERFICIE ANCA PISA

SUPERFICIE COPERTA 120

VOLUME EDIFICATO 720

INDICE COPERTURA %/NO

INDICE FONDATAIO %/NO

REFERIMENTI N.T.A.

NOTE

LEGE 1089/79
 LEGE REGIONALE 24/76
 ALTRV VINCOLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unito edificio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CONTINUA	EDIFICI A CORDE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	EDIFICI ISOLATI AGGREGATI
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPRESTO	MURATURA	RECINZIONI	STABE	BUCCE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIAPERTO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOSTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENTILE	POLLAI	PORCELE	LETANAO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare
 SCHEDE - B
 riferimento scheda n° 2A

DISTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/P/PRIMARIO	3: A/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: PARTIG. PROD.	9: ARTIFIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON VALUTABILE			
7 dotazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1960	DA 1960 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFERITO INTEGRATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione canino												NO CANTINATO SOTTERRANEO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILARETTI	MISTA	LATERIZIO	LATERIZIO	PIECNA E BLOCCHI	CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE SOTTERRANEO INTEGRATO
12 struttura e panto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI	ALTRA	ALTRA	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CUNEA	ALTRO
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 tinnoni	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre												ALTRI FORI
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERSIATE	VERANDA	OSCURI A LEGNO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ALTA	ANGOLARI	ORIGLIATI IN LAT.	ALTRO	FORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRA
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATTO	SCALA ESTERNA	PIZZAIO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	CLAUDE	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRADINATE PLUVIALI	CAMINE	INVERSIATE	SISTO OGGIUSO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NON VALUTABILE INFERITO INTEGRATO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TEMPIANE EDIFICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIVERGENTE FORI	SISTO OCCUPAZIO	TIPOLOGIA CAMINE	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTO OCCUPAZIO	CAMINE	INTONACO	FINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		