






FOIDA RILEVO N°	2 Blu	PLANIMETRIA CATASTALE	6
DATA RILEVO		SCALA	1:2000
LOCALITA'	VALSUGANA		
VIA N° CIVICO			
RILEVATORE	AB	RULLINO N°	AT 9
			
			



									
PIANTA PIANO TERRA	PIANTA PIANO PRIMO	PIANTA PIANO SECONDO	PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA						
SUPERFICIE AREA MQ	1050	SUPERFICIE COPERTA MQ	150	VOLUME EDIFICATO MC	900	INDICE COPERTURA MC/MQ		INDICE FONDIARIO MC/MQ	

NOTE	Rudere
------	--------

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segnali di confine tipologia, chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GHIAIA	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	TRAPIANTO TRASFORM.
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino										NO	BUONO	NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE	BUONO	DEGRADATO
12 struttura e monte di copertura	LEGNO	LATEROCEN. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV.	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso							ALTRO				MURATURA	LATERIZIO
16 fori di finestre							ALTRI FORI					
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	METALLO PIETRA	PIETRA	LEGNO	LAT/CLS	METALLO	PIETRA	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RICUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTITE	SISTEMI OSCURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RICUADRI FORI	SISTEMI OSCURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO: Tav. Zone Significative sc. 1/2000 EDIFICIO N°. 82

DESTINAZIONE D'USO: Residenza con annessi
ORIGINARIA: Residenza con annessi

DESCRIZIONE:

Fabbricato in stato di completo abbandono già in parte crollato.
Allo stato attuale non presenta elementi da conservare

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 7

NOTE: Grado di protezione attuale: 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEMA**B****PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO****Edificio scheda n. 82 allegata alla Relazione**NUMERO PIANI: 2
VOLUME MC. 900SUPERFICIE COPERTA mq. 150
AREA DI PERTINENZA mq. 1.050**TIPOLOGIA:**ISOLATO *
IN CORTINA
A CORTE
A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE):**CONTESTO AMBIENTALE:**PARCO CENTRO STORICO
GIARDINO
ORTO NUCLEO RURALE
SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA
BROLO ALTRO zona industriale**EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:** ANNO 1800**INTERVENTI SUCCESSIVI:** ANNO
DI MODESTA ENTITA'
DI PESANTE ENTITA'**PARTICOLARI DI RILIEVO:**ARCHITETTONICO
STORICO-ARTISTICO
AMBIENTALE**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:****STRUTT. VERTICALI****STRUTT. ORIZZONTALI****COPERTURE**LEGNO
COTTO *
Buono mediocre cattivo
*SASSO
ALTROFERRO
LATERO CEM.
buono mediocre cattivoC.A.
LEGNO *LATERIZIO * LAMIERA
LEGNO ALTRO
buono mediocre cattivo
*

buono mediocre cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:**STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:**

*

*