



72
341


BOCCA
RILIEVO N° 35
DATA RILIEVO '88
PLANIMETRIA CATASTALE 14
LOCALITA' GIARABASSA
VIA/N° CIVICO BOCCHIERO 2
RILEVATORE AB
RULLINO N° AMB1



SUPERFICIE AREA MQ 1300



SUPERFICIE COPERTA MQ 104




VOLUME EDIFICATO MC 624



INDICE COPERTURA MQ/MQ

INDICE FONDARIO MC/MQ



SUPERFICIE AREA MQ 1300

SUPERFICIE COPERTA MQ 104

VOLUME EDIFICATO MC 624

INDICE COPERTURA MQ/MQ

INDICE FONDARIO MC/MQ

RUDERE - inserito nel complesso dell'edificio "Giabassa"

NOTE

SITO

1 tipologia nucleo
tipologia unità edilizia

2 segni di confine
tipologia chiusure

3 destinazioni
d'uso spazi scoperti
e pavimentazioni

4 elementi
puntuali e lineari

A EDIFICI ISOLATI

B EDIFICI A CORTINA

C EDIFICI A CORTE

D EDIFICI AGGREGATI

E EDIFICI A BLOCCHI

F RESIDENZA

G RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO

H ANNESSO RUSTICO

I CASA PADRONALE

J VILLA STORICA

K ALTRO

L ISOLATO

M AGGREGATO

N

FILARI

ALTOFUOCO

MURATURA

RECINZIONI

STRADE

ROGGIE

CANCELLO

PORTONE

NESSUNA CHIUSURA

ALTRO

TERRA BATTUTA GHIATTO

CIOTTOLO

LATERIZIO

CEMENTO

ASFALTO

ALTRO

POZZO

FONTANA

FORNO

FIENILE

POLLATO

PORCILE

LETAMATO

CAPITELLO

TELEFONO

ENERGIA ELETTRICA

ALTRO

ALTRO

ALTRO

ALTRO

ALTRO

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/39
LEGGE 1497/39
LEGGE REGIONALE 24/85
ALTRO VINCOLO

referimento scheda A 1524

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
	10: INDUSTRIA	11: MAC. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/HIST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRASFORMATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	ORIGINARIO NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		BUONO (RISTRUTTO) FREGIOLANTE
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso		L P	M	L P	L P	M L P	M L P	ALTRO				MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre		L P	L P	M	L P	M L P	ALTRO					
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO LATERIZIO ALTRO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTITE	SISTEMI OSCELMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO (RISTRUTTO) MEDIOCRE CATTIVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCELMENTO	TIPLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI CHUSURA OSCELMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		