






F01024 RILIEVO N°	136 A	PLANIMETRIA CATATALE	25	
DATA RILIEVO	'88	SCALA	1:2000	
LOCALITA'		LOBIA		
VIA/N° CIVICO		PERSEGARA 14		
RILEVATORE	AB	RILIEVO N°	AT2	



SUPERFICIE AREA MQ	1575	SUPERFICIE COPERTA MQ	200	VOLUME EDIFICATO MC	1200	INDICE COPERTURA MQ/MQ	INDICE FONDIARIO MC/MQ
--------------------------	------	-----------------------------	-----	---------------------------	------	------------------------------	------------------------------

REFERIMENTI R.T.A.

[illegible]

SITO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNES RUSTICO	RESIDENZA CON ANNES RUSTICO	ANNES RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTR	ISOLATO AGGREGATO
2	segni di confine tipologia chiusure												
		FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTR		
3	destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni							TERRA BATTUTA GHIAIA					
		SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO						
4	elementi puntuali e lineari												
		POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFOND	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO		1: RESIDENZA 2: R/PRIMARIO 3: R/SECONDARIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/RIST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO											
UNITA' edilizia		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6	destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA 2	PRIMO PIANO 2	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7	datazione edificio	PRIMA 1800 I T	DA 1801 A 1900 T	DA 1901 A 1945 I T	DA 1945 A 1961 I T	DA 1962 A 1971 I T	OLTRE 1971 I T	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO I T
8	forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9	percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10	tipologia posizione camino											NO	ESISTENTE O NUOVO
11	struttura portante verticale	MURATURA D P	PILASTRI B D P	MISTA B D P	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		BUONO B D P
12	struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCEN. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13	cornicioni e fregi							ALTRO					
14	timpani								ALTRO				
15	fori di accesso								ALTRO				MURATURA L P LATERIZIO L P PIETRA L P
16	fori di finestre								ALTRI FORI				
17	sistemi di chiusura e oscuramento	INVETRIATE A	VERANDA L A	OSCURI A LIBRO L A	OSCURI ALLA PAD. A	OSCURI AD ANTA L A	AVVOLGIBILI L A	GRIGLIATI IN LATER. L A	ALTRO L A	PORTE A	NON VALUTABILE	NO	LEGNO L A MATERIALE
18	affacci esterni	BALCONE O N	TERRAZZO O N	BALLATOIO O N	SCALA ESTERNA O N	METALLO O N	PIETRA O N	LEGNO O N	MURATURA O N	METALLO O N	PIETRA O N	ALTRO O N	NO
19	stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE B C	STRUTTURA COPERTURA B C	MANTO COPERTURA B C	AFFACCI ESTERNI B C	RIQUADRI FORI B C	INTONACO ESTERNO B C	GRONDAIE PLUVIALI B C	CAMINI B C	INVETRIATE B C	SISTEMI OSCURAMENTO B C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B C	BUONO B C MEDIO B C CATTIVO B C
20	qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA B N C	ALZATO B N C	FORMA COPERTURA B N C	TIMPANI CORNICI FREGI B N C	PERCORSI AFFACCI ESTERNI B N C	FORMA DIMENSIONE FORI B N C	SISTEMI OSCURAMENTO B N C	TIPOLOGIA CAMINI B N C	INTONACO B N C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B N C	NO	
21	qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE B N C	STRUTTURA COPERTURA B N C	MANTO COPERTURA B N C	PERCORSI AFFACCI ESTERNI B N C	RIQUADRI FORI B N C	SISTEMI OSCURAMENTO B N C	CAMINI B N C	INTONACO B N C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B N C		NO	

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO: Tav. Zone Significative sc. 1/2000 EDIFICIO N°. 73

DESTINAZIONE D'USO: Residenza

ORIGINARIA: Residenza

DESCRIZIONE:

Fabbricato a due piani senza particolare valenza storico-architettonica
Per quanto riguarda i particolari costruttivi di rilievo c'è da considerare la cornice di gronda in cotto e l'arcata antistante il porticato.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 6

NOTE: Grado di protezione attuale: 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEMA**B****PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO****Edificio scheda n. 73 allegata alla Relazione**

NUMERO PIANI: 2 SUPERFICIE COPERTA mq. 90
VOLUME MC. 513 AREA DI PERTINENZA mq. 2.000

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE
A SCHIERA

ALTRO (SPECIFICARE): residenza con annessi giustapposti

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO
GIARDINO
ORTO

CENTRO STORICO

SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA
BROLO

NUCLEO RURALE

ALTRO zona residenziale

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1910 - 1920

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO
DI MODESTA ENTITA'
DI PESANTE ENTITA'

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO
STORICO-ARTISTICO
AMBIENTALE *

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:**STRUTT. VERTICALI****STRUTT. ORIZZONTALI****COPERTURE**

LEGNO SASSO
COTTO * ALTRO
Buono mediocre cattivo
 *

FERRO C.A.
LATERO CEM. LEGNO *
buono mediocre cattivo
 *

LATERIZIO * LAMIERA
LEGNO ALTRO
buono mediocre cattivo
 *

buono mediocre cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*

*