

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO: Tav. Zone Significative sc. 1/2000 EDIFICIO N°. 60

DESTINAZIONE D'USO: Annessi agricoli
ORIGINARIA: annessi agricoli

DESCRIZIONE:

Barchessa di discreto valore storico – ambientale – architettonico. Particolari i bassorilievi sovrastanti le arcate del portico antistante e la tipologia del porticato stesso.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 5

NOTE: Grado di protezione attuale: 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA

B

PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO

Edificio scheda n. 60 allegata alla Relazione

NUMERO PIANI: 2 SUPERFICIE COPERTA mq. 252
VOLUME MC. 1.514 AREA DI PERTINENZA mq. 880

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE
A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE): adiacenza

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO CENTRO STORICO *
GIARDINO
ORTO NUCLEO RURALE
SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA
BROLO ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1800

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO 1900
DI MODESTA ENTITA' *
DI PESANTE ENTITA'

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO *
STORICO-ARTISTICO *
AMBIENTALE *

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

| STRUTT. VERTICALI | | STRUTT. ORIZZONTALI | | COPERTURE | | |
|-------------------|----------|---------------------|---------|-------------|----------|---------|
| LEGNO | SASSO | FERRO | C.A. | LATERIZIO * | LAMIERA | |
| COTTO * | ALTRO | LATERO CEM. | LEGNO * | LEGNO | ALTRO | |
| Buono | mediocre | cattivo | buono | mediocre | cattivo | |
| | * | | * | | * | |
| | | | | buono | mediocre | cattivo |

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*
*

VARIANTE N. 14 del P.R.G. – Del. c.c. n. 22 del 29/09/2003

OSSERVAZIONI (art. 42 L.R. 61/85)

OSSERVAZIONE. N. 55 del 23/09/2003 - Prot. 13321

RICHIEDENTE: ZANON LUCIANO

titolo del richiedente: proprietario

IMMOBILI OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE:

Località:

Via: Chiesa

Identificazione catastale: fg. 18 Mapp. 120-172

CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE:

Modifica previsione fabbricato di pregio n. 60 all'interno delle Z.T.O.

PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: art. 42/4 L.R. 61/85

Favorevole (*)

Non favorevole ()

Favorevole in parte ()

MOTIVAZIONI:

Favorevole

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO: Tav. Zone Significative sc. 1/2000 EDIFICIO N° 60

DESTINAZIONE D'USO: Annessi agricoli

ORIGINARIA: annessi agricoli

DESCRIZIONE:

Barchessa di discreto valore storico – ambientale – architettonico. Particolari i bassorilievi sovrastanti le arcate del portico antistante e la tipologia del porticato stesso.

Viste le precarie condizioni statiche si prevede l'assegnazione di un grado di protezione meno restrittivo

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: **6 Ristrutturazione edilizia globale**

NOTE: Grado di protezione attuale: **5**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA

B

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO

Edificio scheda n. 60 allegata alla Relazione

NUMERO PIANI: 2 **SUPERFICIE COPERTA mq.** 252
VOLUME MC. 1.514 **AREA DI PERTINENZA mq.** 880

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE
A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE): adiacenza

CONTESTO AMBIENTALE:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| PARCO | CENTRO STORICO * |
| GIARDINO | |
| ORTO | NUCLEO RURALE |
| SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA | |
| BROLO | ALTRO |

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1800

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO 1900
DI MODESTA ENTITA' *

DI PESANTE ENTITA'

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO *
STORICO-ARTISTICO *
AMBIENTALE *

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTT. VERTICALI

STRUTT. ORIZZONTALI

COPERTURE

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| LEGNO | SASSO | FERRO | C.A. | LATERIZIO * | LAMIERA |
| COTTO * | ALTRO | LATERO CEM. | LEGNO * | LEGNO | ALTRO |
| Buono | mediocre | cattivo | buono | mediocre | cattivo |
| | * | | * | buono | mediocre |
| | | | | * | cattivo |

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*