




BOCCA RILIEVO N° 5 Bla 4 PLANIMETRIA CATASTALE 18 DATA RILIEVO SCALA 1:2000

LOCALITA' LOBIA

VIA/N° CIVICO CHIESA, 8

RILEVATORE AB RULLINO N° AT 1



SUPERFICIE AREA MQ SUPERFICIE COPERTA MQ 176 VOLUME EDIFICATO MC 1056 INDICE COPERTURA MQ/MQ INDICE FONDIARIO MC/MQ

RIFERIMENTI N.T.A.

NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO consistenza del patrimonio immobiliare

LEGE 1089/39 LEGGE 1497/39 LEGGE REGIONALE 24/85 ALTRO VINCOLO

riferimento scheda A 1901

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTR	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTR			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARGO	TERRA BATTUTA GHIAINO	CIOTTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASF ALTO	ALTR	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.					
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRASFORMATO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA			
9 percorsi verticali									ALTR	NON VALUTABILE	NO			
10 tipologia posizione camino											NO	ESISTENTE	NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTR	NON VALUTABILE		BUONO	DETERIORATO	PERICOLANTE
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTR LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTR			
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR							
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR						
15 fori di accesso		L P	M	L P	L P	M L P	M L P	ALTR				MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16 fori di finestre	X		L P	L P	M	L P	M L P	ALTRI FORI						
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIRATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTR	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	MATERIALE	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTR	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTIRATE	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO	MECCANICO	CATTIVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO				

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO: Tav. Zone Significative sc. 1/2000 EDIFICIO N°. 61

DESTINAZIONE D'USO: Annessi agricoli
ORIGINARIA: Annessi agricoli

DESCRIZIONE:

Trattasi di una probabile superfetazione dell'edificio schedato al n°. 60.
Originariamente destinata a residenza ed oggetto di numerosi interventi strutturali e di ampliamento.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 7

NOTE: Grado di protezione attuale: 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA

B

PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO

Edificio scheda n. 61 allegata alla Relazione

NUMERO PIANI: 2 SUPERFICIE COPERTA mq. 176
VOLUME MC. 1.056 AREA DI PERTINENZA mq. 880

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE *A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE):

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO CENTRO STORICO *
GIARDINO
ORTO NUCLEO RURALE
SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA
BROLO ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1800

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO 1900
DI MODESTA ENTITA'
DI PESANTE ENTITA': superfetazioni

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO
STORICO-ARTISTICO
AMBIENTALE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTT. VERTICALI			STRUTT. ORIZZONTALI			COPERTURE		
LEGNO	SASSO	FERRO	C.A.	LATERIZIO *	LAMIERA			
COTTO *	ALTRO	LATERO CEM.	LEGNO *	LEGNO	ALTRO			
Buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo			
	*		*		*			
				buono	mediocre	cattivo		

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*
*