




BOCCA RILIEVO N° 280 1295 PLANIMETRIA CATASTALE FG.19
DATA RILIEVO MAGGIO SCALA 1:2.000
LOCALITA'
VIA/N° CIVICO VALSUGANA
RILEVATORE SB RULLINO N°




SUPERFICIE AREA MQ



SUPERFICIE COPERTA MQ 455



VOLUME EDIFICATO MC 3640




INDICE FONDIARIO MC/MQ

NOTE

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO, AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GHIAIO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FJENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		



DESTINAZIONI D'USO	1:RESIDENZA 2:R/PRIMARIO 3:R/SECONDARIO 4:R/TERZIARIO 5:R/TURISMO 6:ANNESSO RES. 7:ANNESSO AGR. 8:ARTIG. PROD. 9:ARTIG. SERV. 10:INDUSTRIA 11:MAG. COMM. 12:DEPOSITO 13:NEGOZIO 14:BANCA/ASS. 15:ALBERGO/RIST. 16:UFF. PUBBL. 17:UFF. PRIVATO 18:ALTRO															
UNITA' edilizio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE							
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRASFORMATO				
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA					
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO					
10 tipologia posizione camino											NO	NUOVO				
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		NUOVO				
12 struttura e monto di copertura	LEGNO	LATEROCEN. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO					
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO									
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO								
15 fori di accesso							ALTRO					MURATURA LATERIZIO PIETRA				
16 fori di finestre							ALTRI FORI									
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTRATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO MATERIALI				
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOZO	SCAL ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRO	NO				
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVESTRATE	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO INTERIORE CATTIVO				
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO					
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO						