







SUPERFICIE AREA MQ	700
--------------------------	-----

SUPERFICIE COPERTA MQ	200
-----------------------------	-----

VOLUME EDIFICATO MC	140
---------------------------	-----

INDICE COBERTURA MQ/MQ	0,29
------------------------------	------

INDICE FONDIARIO MC/MQ	2.00
------------------------------	------

IFERIMENTJ N.T.A.

NOTE

SITO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	AL/RO	ISOLATO. AGGREGATO
		I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A
2	segni di confine tipologia chiusure									NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
		FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE				
3	destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni							TERRA BATTUTA GHIAIATO		CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO
		SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO						
4	elementi puntuali e lineari										ENERGIA ELETTRICA		
		POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO			

DESTINAZIONI D'USO		1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
		10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/HOT.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO			
UNITA' edilizia		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6	destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA 1	PRIMO PIANO 1	SECONDO PIANO 12	SOTTOTETTO	UTILIZZATO ●	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7	datazione edificio	PRIMA 1800 ●	DA 1801 A 1900 T	DA 1901 A 1945 T	DA 1945 A 1961 T	DA 1962 A 1971 T	OLTRE 1971 T	CONSERVATO ●	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO T
8	forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9	percorsi verticali								ALTRO	NON VALUTABILE	NO		
10	tipologia posizione camino										NO	ESISTENTE	NUOVO
11	struttura portante verticale	MURATURA B	PILASTRI P	MISTA B D P	LATERIZIO ●	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE	BUONO	DETERIORATO
12	struttura e montto di copertura	LEGNO ●	LATEROCEN. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13	cornicioni e fregi							ALTRO					
14	timpani								ALTRO				
15	fori di accesso								ALTRO				MURATURA L
16	fori di finestre								ALTRI FORI				LATERIZIO P
17	sistemi di chiusura e oscuramento	INNETRIATE ●	VERANDA A	OSCURI A LIBRO L A	OSCURI ALLA PAD. L A	OSCURI AD ANTA ●	AVVOLGIBILI L A	GRIGLIATI IN LATER. L A	ALTRO L A	PORTE L A	NON VALUTABILE	NO	LEGNO L
18	affacci esterni	BALCONE D	TERRAZZO D	BALLATOIO D	SCALA ESTERNA D	METALLO D	PIETRA D	LEGNO D	MURATURA D	METALLO D	PIETRA D	ALTRO D	NO
19	stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE B	STRUTTURA COPERTURA C	MANTO COPERTURA C	AFFACCI ESTERNI C	RIQUADRI FORI C	INTONACO ESTERNO B	GRONDATE PLUVIALI C	CAMINI C	INNETRIATE C	SISTEMI OSCEURAMENTO C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI C	BUONO B
20	qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA M	ALZATO C	FORMA COPERTURA M	TIMPANI CORNICI FREGI M	PERCORSI AFFACCI ESTERNI B	FORMA DIMENSIONE FORI C	SISTEMI OSCEURAMENTO C	TIPOLOGIA CAMINI B	INTONACO C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B	NO	ALTERATO C
21	qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE B	STRUTTURA COPERTURA C	MANTO COPERTURA C	PERCORSI AFFACCI ESTERNI B	RIQUADRI FORI C	SISTEMI CHIUURA OSCEURAMENTO C	CAMINI C	INTONACO C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B	NO		