



BOZZA
RILEVO N° 286 1326 PLANIMETRIA CATASTALE F6.19
DATA RILEVO MAGGIO SCALA 1:2.000
LOCALITA'
VIA CIVICO VALSUGANA
RILEVATORE SB ROLLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	600	SUPERFICIE COPERTA MQ	200	VOLUME EDIFICATO MC	1400	INDICE COPERTURA MQ/MQ	0.33	INDICE FONDARIO MC/MQ	2.33
--------------------	-----	-----------------------	-----	---------------------	------	------------------------	------	-----------------------	------

NOTE

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO, AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GHIAINO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO		1: RESIDENZA		2: R/PRIMARIO		3: R/SECONDARIO		4: R/TERZIARIO		5: R/TURISMO		6: ANNESSO RES.		7: ANNESSO AGR.		8: ARTIG. PROD.		9: ARTIG. SERV.		10: INDUSTRIA		11: MAG. COMM.		12: DEPOSITO		13: NEGOZIO		14: BANCA/ASS.		15: ALBERGO/RIST.		16: UFF. PUBBL.		17: UFF. PRIVATO		18: ALTRO			
UNITA' edilizia		A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N															
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo		PIANO TERRA		PRIMO PIANO		SECONDO PIANO		SOTTOTETTO		NON UTILIZZATO		PARZIALE UTILIZZATO		UTILIZZO TEMPORANEO		NON VALUTABILE																							
7 datazione edificio		PRIMA 1800		DA 1801 A 1900		DA 1901 A 1945		DA 1945 A 1961		DA 1962 A 1971		OLTRE 1971		CONSERVATO		TRASFORM. INVOLUCRO		RISTRUTT. TRASFORM.		AMPLIATO		NUOVO EDIFICIO		IMPIANTO		TRASFORMATO													
8 forma della pianta forma della copertura												ALTRA												ALTRA															
9 percorsi verticali																		ALTRO		NON VALUTABILE		NO																	
10 tipologia posizione camino																						NO		BUONO		NUOVO													
11 struttura portante verticale		MURATURA		PILASTRI		MISTA		LATERIZIO		PIETRA E LATERIZIO		BLOCCHI CLS		CLS		METALLO		ALTRO		NON VALUTABILE		BUONO		DETRUCCATO		PERICOLANTE													
12 struttura e monto di copertura		LEGNO		LATEROCER. O CLS		METALLO		NON VALUTABILE		COPPI LATERIZIO		ALTRO LATERIZIO		TEGOLE CEMENTO		FIBRO CEMENTO		LAMIERA		GUAINA		ALTRO																	
13 cornicioni e fregi														ALTRO																									
14 timpani																ALTRO																							
15 fori di accesso																						MURATURA		LATERIZIO		PIETRA													
16 fori di finestre																						MURATURA		LATERIZIO		PIETRA													
17 sistemi di chiusura e oscuramento		INVESTRATE		VERANDA		OSCURI A LIBRO		OSCURI ALLA PAD.		OSCURI AD ANTA		AVVOLGIBILI		GRIGLIATI IN LATER.		ALTRO		PORTE		NON VALUTABILE		NO		LEGNO		ALTRO													
18 affacci esterni																								NO															
19 stato di manutenzione dell'edificio		MURATURA PORTANTE		STRUTTURA COPERTURA		MANTO COPERTURA		AFFACCI ESTERNI		RIQUADRI FORI		INTONACO ESTERNO		GRONDAIE PLUVIALI		CAMINI		INVESTRATE		SISTEMI OSCEURAMENTO		TINTE ELEMENTI DECORATIVI		BUONO		MEDIOCRE		CATTIVO											
20 qualità nuovi interventi: tipologia		PIANTA		ALZATO		FORMA COPERTURA		TIMPANI CORNICI FREGI		PERCORSI AFFACCI ESTERNI		FORMA DIMENSIONE FORI		SISTEMI OSCEURAMENTO		TIPOLOGIA CAMINI		INTONACO		TINTE ELEMENTI DECORATIVI		NO																	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia		STRUTTURA VERTICALE		STRUTTURA COPERTURA		MANTO COPERTURA		PERCORSI AFFACCI ESTERNI		RIQUADRI FORI		SISTEMI OSCEURAMENTO		CAMINI		INTONACO		TINTE ELEMENTI DECORATIVI		NO																			