





BOZZA RILIEVO N° 280 1292	PLANTIMETRIA CATATALE F6.8	
DATA RILIEVO MAGGIO	SCALE 1:2.000	
LOCALITA'		
VIA/N° CIVICO VALSUGANA		N° 77
RILEVATORE	SB	RULLINO N°



11A




14A

			
SUPERFICIE AREA MQ	SUPERFICIE COPERTA MC 300	VOLUME EDIFICATO MC 1800	INDICE FONDIARIO MC/MQ

RIFERIMENTI N.T.A.	
--------------------	--

NOTE		

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GHIAIANO	CIOTTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		



DESTINAZIONI D'USO		1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6	destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA 18	PRIMO PIANO 18	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7	datazione edificio	PRIMA 1800 I T	DA 1801 A 1900 T	DA 1901 A 1945 I T	DA 1945 A 1961 I T	DA 1962 A 1971 I T	OLTRE 1971 I T	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO I T
8	forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9	percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10	tipologia posizione camino												NO D N
11	struttura portante verticale	MURATURA B P	PILASTRI B D P	MISTA B D P	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		RUBINO B D P
12	struttura e monto di copertura	LEGNO	LATEROCEM. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13	cornicioni e fregi												
14	timpani												
15	fori di accesso												MURATURA LATERIZIO PIETRA
16	fori di finestre												
17	sistemi di chiusura e oscuramento	INVETRIATE A	VERANDA L A	OSCURI A LIBRO A	OSCURI ALLA PAD. L A	OSCURI AD ANTA L A	AVVOLGIBILI L A	GRIGLIATI IN LATER. L A	ALTRO L A	PORTE A	NON VALUTABILE	NO	LEGNO L A
18	affacci esterni	BALCONE O N	TERRAZZO O N	BALLATOIO O N	SCALA ESTERNA O N	METALLO PIETRA O N	PIETRA O N	LEGNO O N	MURATURA LATERIZIO O N	METALLO O N	PIETRA O N	ALTRO O N	NO
19	stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE B N C	STRUTTURA COPERTURA B N C	MANTO COPERTURA B N C	AFFACCI ESTERNI B N C	RIQUADRI FORI B N C	INTONACO ESTERNO B N C	GRONDATE PLUVIALI B N C	CAMINI B N C	INVETRIATE B N C	SISTEMI OSCURAMENTO B N C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B N C	B: BUONO M: MEDIOCRE C: CATTIVO
20	qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA B N C	ALZATO B N C	FORMA COPERTURA B N C	TIMPANI CORNICI FREGI B N C	PERCORSI AFFACCI ESTERNI B N C	FORMA DIMENSIONE FORI B N C	SISTEMI OSCURAMENTO B N C	TIPOLOGIA CAMINI B N C	INTONACO B N C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B N C	NO	
21	qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE B N C	STRUTTURA COPERTURA B N C	MANTO COPERTURA B N C	PERCORSI AFFACCI ESTERNI B N C	RIQUADRI FORI B N C	SISTEMI CHIUSURA OSCURAMENTO B N C	CAMINI B N C	INTONACO B N C	TINTE ELEMENTI DECORATIVI B N C	NO		