




RILAZIO N° 200 1131 CATASTALE (Pb. 3U)
 DATA RILAZIO MAGGIO SCALA 1:2.000
 LOCALITA'
 VIA/P. CIVICO PIAVE N°13
 RILEVATORE AB RULLINO M°



SUPERFICIE AREA MQ
 SUPERFICIE COPERTA MQ 200
 VOLUME EDIFICATO MC /200
 INDICE COPERTURA MQ/MQ
 INDICE FONDIARIO MC/MQ



NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare
 SCHEDA - B

LEGGE 1080/59
 LEGGE 1687/73
 LEGGE REGIONALE 2/485
 ALTRO VINCULO

riferimenti scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo edificio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCO	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FABBRILE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PASCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FIDELLE	POLLAIO	PORCELE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIVATO	3: R/SECONDAHO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIC. PROD.	9: ARTIC. SERV.	10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/PASS.	15: ALBERGO/HOT.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO	
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N							
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEA VALUTABILE										
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO (RISTRUTTO)							
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA								
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO							
10 tipologia posizione camino												NO	IMPIANTO (NUOVO)						
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASSA	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE	IMPIANTO (RISTRUTTO)								
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA								
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TRA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA												
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA											
15 fori di accesso												MURATURA (RISTRUTTO)							
16 fori di finestre																			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILE	VERANDA	OSCURI A LEGNO	OSCURI ALLA FINESTRA	OSCURI AD ANTRA	INVERTIBILE	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO (RISTRUTTO)							
18 affacci esterni	BALCHONE	TERRAZZO	BALLatoio	SCALA ESTERNA	PISTELLO	PISTELLO	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA	NO								
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	REGOLARI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTIBILE	SISTEMI OSCELMANTI	FRONTE ELEMENTI DECORATIVI	IMPIANTO (RISTRUTTO)							
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRA	FORMA COBERTURA	TIPICI EDIFICI	PERCORSI ESTERNI	FORME DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCELMANTI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	FRONTE ELEMENTI DECORATIVI	NO								
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	REGOLARI FORI	SISTEMI OSCELMANTI	CAMINI	INTONACO	FRONTE ELEMENTI DECORATIVI	NO									