




DATA RILEVAMENTO: MARZO  
 LOCALITA':  
 VILLAGGIO: SEGA N° 98  
 RILINATORE: DL RULLINO N°:



SUPERFICIE AREA MQ	SUPERFICIE COPERTA MQ	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA MQ/MQ	INDICE FONDIARIO MQ/MQ
	140	840		

REFERIMENTI N.T.A.L.

NOTE

PROVINCIA DI PADOVA  
 SCHEDA - B  
 PIANO REGOLATORE GENERALE 1988  
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1067/75  
 LEGGE 459/75  
 LEGGE REGIONALE 24/85  
 ALTRO RIFERIMENTO

riferimento scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICIO ISOLATO	EDIFICIO A CORONA	EDIFICIO A CORTE	EDIFICIO AGGREGATO	EDIFICIO A BLOCCO	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine di chiusura	FILARE	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STABE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINAZIONE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	FARCO	TERRA BATTUTA CHIUSO	CISTERNATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIEVILE	POLLAIO	POCCILE	LETAMATO	CAPPETTO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/P3 MARIO	3: R/SECONDO PIANO	4: R/TERZO PIANO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. D. SER.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOFFITTO	NON	PARZIALE	UTILIZZATO	NON	TERMINATO	UTILIZZABILE		
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1973	OLTRE 1973	CONS. PVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INDETERMINATO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA
9 percorsi verticali											ALTRA	NON VALUTABILE
10 tipologia posizione camino												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	NESSA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCO	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e panto di copertura	LEGNO	LATEROCOM. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timonl	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INDETERMINATE	VERANDA	OSCUAI A LIBRO	OSCUAI ALLA PAD.	OSCUAI AC ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGIATE IN LATER.	ALTRA	PORTI	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIERRE	LEGNO	CONCRETO	ALTRA			
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COFERTURA	MANTO COFERTURA	ATTACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INDETERMINATE	SISTEMI D'ISOLAMENTO	SEMPRE ELEMENTI RICOSTRUTTI	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORA COFERTURA	TIFANE CANICE ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORA DIMENSIONI FORI	SISTEMI D'ISOLAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TIFANE DECORATIVE	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COFERTURA	MANTO COFERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	SISTEMI D'ISOLAMENTO	CAMINI	INTONACO	TIFANE ELEMENTI RICOSTRUTTI	NO		