




MAPPA CATASTRALE N° 164 748  
 DATA RELATIVO MARZO  
 LOCALITA' MONTELLO N° 4  
 ALLEVATORE DL  
 BULLINO N°



SUPERFICIE AREA NO	SUPERFICIE COBERTA NO	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COBERTURA NO/MQ	INDICE FONDIARIO MC/MQ
	100	600		

RIFERIMENTI N.T.A.  
 NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988  
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 10/IV/49  
 LEGGE 1/49/58  
 LEGGE REGIONALE 24/85  
 ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOSTO	MURATURA	RECINTI IN C.	STRADE	BOGGE	CANCELLO	POSTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIPRIVATO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA SULL'ASF.	SPAZZOLOTTATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDIRIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TERZIARIO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/HOT.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOSOTTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEA	VALUTABILE		
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INIZIATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione confine												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		NUOVO
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FERR. CEMENTO	LAMIERA	CUBINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/7/14	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITI	VERANDA	OSCUR. A LIBRO	OSCUR. AD ANTA	OSCUR. ALLA PAD.	OSCUR. AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLatoio	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	CLASSE	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONGIJE PLUVIALI	CAMINI	INVERTITI	SISTEMI DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	PERCORSI VERTICALI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA RISQUADRI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	SISTEMI DECORATIVI	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		