



PIANO REGOLATORE CATASTALE F.6.2.2
 DATA RILEVAMENTO MARZO 1988
 LOCALITA' CALANDRINE N° 39/45
 RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	SUPERFICIE COPERTA MQ	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA MQ/MQ	INDICE FONDIARIO MC/MQ
500	120	720	0.24	1.44

REFERIMENTI IN T.:

NOTE:

PROVINCIA DI PADOVA
 PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare
 SCHEDA - B

LEGGE 1089/28
 LEGGE 1407/28
 LEGGE REGIONALE 24/76
 Altre Virocure

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTE	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FASZIONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO	
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARE	ALTOFUOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINTERRATO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCHO	TERRA BATTUTA SU LAIANO	CITTELATO	LATERIZIO	CEMENTO	ALTRO	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETANARO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

riferimento scheda n°

DESTINAZIONE D'USO	1: INDUSTRIA	2: MAG. COMM.	3: DEPOSITO	4: NEGOZIO	5: BANCA/ASS.	6: AGENZIA/IST.	7: OFF. PUBBL.	8: OFF. PRIVATO	9: ALTRO			
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INNOVANDO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	IMPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione con lino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILAESTR.	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE	NO	INDIVIDUO
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	CEFFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	INDIVIDUO
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STUCCO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					INDIVIDUO
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				INDIVIDUO
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILE	VERANDA	DEGURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	FORTE	NON VALUTABILE	NO	INDIVIDUO
18 affacci esterni	BALCONE	TERAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRO	INDIVIDUO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PIGRANTE	STRUTTURA EQUILIBRATA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	ORDINATE PULVERE	CAPINE	INVERTIBILE	SISTEMI OCCULTATI	TINTE DECORATIVE	INDIVIDUO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORMA COPERTURA	TINTE AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OCCULTATI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO	INDIVIDUO
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OCCULTATI	CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO		INDIVIDUO