



SCHEDA N° 152 694 PLANIMETRIA CATASTALE FG.20
 DATA RILASCIO MAGGIO 1988
 LOCALITA' ROARA N° 11
 VIA N° CIVICO
 RILASCIO DL ROLLINO N°



SUPERFICIE AREA NO	SUPERFICIE COPERTA NO	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA MC/MQ	INDICE FUNZIONARIO MC/MQ
	318	1308		

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

LEGGE 1009/79
 LEGGE 1487/79
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1. tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2. segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3. destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATO	FRUTTO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA	CISTERNATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFIATO	ALTRA
4. elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FENILE	POLLAIO	PORCELE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES	7: ANNESSO AGR	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6. destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZAZIONE	PARZIALI	UTILIZZAZIONE	NON TEMPORANEA	VALUTABILE			
7. datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1963	DA 1964 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INIZIATO
8. forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA
9. percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10. tipologia posizione camino												ENDONAVO
11. struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		NUOVO
12. struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI	LATERIZIO	ALTRA	TEGOLE	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	QUADRA	ALTRA
13. cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/FAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14. timonelli	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15. fori di accesso								ALTRA				
16. fori di finestre								ALTRI FORI				
17. sistemi di chiusura e oscuramento	INNETTATE	VERANDA	OSCURA	ALLA PAD.	OSCURA	OSCURA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI	IN LATER.	ALTRA	FORTE	NON VALUTABILE
18. affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA		NO
19. stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CANINE	INNETTATE	SISTEMI OCCULTAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NUOVO
20. qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORNA COPERTURA	TIMONE	PENCORSI	ATTACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTEMI OCCULTAMENTO	TIPOLOGIA	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21. qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PENCORSI	ATTACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTEMI OCCULTAMENTO	CANINE	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	