



DATA RILEVATO 186 856
 LOCALITA' MAGGIO
 VESPA/VEICOLI SPINO N° 64
 RILEVATORE DL RULLINO N°



RIFERIMENTI I.T.A.
 NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edificio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRD	ISOLATO, AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRD		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINTERRATO	FRUTTETO	ORTO	COSELE	GIARDINO	PASCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	FIOTOLATO	LATERIZIO	PIEDESTO	ASFALTO	ALTRD
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	PIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPSTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: A/PRIMARIO	3: R/SECONDOARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edificio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PIANO PRIMO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	VALUTABILE		
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1965	DA 1966 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM.	RISTRUTT.	NUOVO EDIFICIO	INFIANTO	INCONFINATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA				ALTRA		
9 percorsi verticali								ALTRD	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRD	NON VALUTABILE		
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER.	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRD LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CUKINA	ALTRD	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAU	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRD					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRD				
15 fori di accesso								ALTRD				
16 fori di finestre								ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE ALLA PAD.	OSCHIRE AD ANTA	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE A LIBRO	OSCHIRE A LIBRO
18 affacci esterni	BALCONI	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PIEDESTO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	CLASSE	ALTRD	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	ATTACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVESTIATE	SISTEMI CERNAMONTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	MECCANICHE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ASALTO	FORMA COBERTURA	TIRPANI CONICI ESTERNI	PENDENTE AFFACCE ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI CERNAMONTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	ATTACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI CERNAMONTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO TAV. 13.1.A – 13.1.B sc. 1/5000

EDIFICIO N°.171

DESTINAZIONE D'USO: **Residenza ed annessi rustici**
ORIGINARIA: Residenza ed annessi rustici

DESCRIZIONE:

Il nucleo originario del complesso edificato nell'800 era costituito da due palazzine padronali destinate esclusivamente alla residenza.
Negli anni successivi una parte venne trasformata in stalla e in locali per il deposito dei prodotti senza comunque modificare l'impianto originario.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 3

NOTE: Grado di protezione attuale: 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA
B

PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA L.R. 24/85 art. 10

Scheda n. 171

NUMERO PIANI: 2/3

SUPERFICIE COPERTA mq. 251

VOLUME MC. 1.576

AREA DI PERTINENZA mq. 1.000

TIPOLOGIA:

ISOLATO

IN CORTINA

A CORTE

A SCHIERA

ALTRO (SPECIFICARE): in linea

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO

CENTRO STORICO

GIARDINO

ORTO

NUCLEO RURALE *

SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA

BROLO

ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO '800

INTERVENTI SUCCESSIVI: ANNO '900

DI MODESTA ENTITA'

DI PESANTE ENTITA' * superfetazioni

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO

STORICO-ARTISTICO *

AMBIENTALE *

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTT. VERTICALI

STRUTT. ORIZZONTALI

COPERTURE

LEGNO

SASSO

FERRO

C.A.

LATERIZIO *

LAMIERA

COTTO *

ALTRO

LATERO CEM.

LEGNO *

LEGNO

ALTRO

Buono mediocre cattivo

buono mediocre cattivo

buono mediocre cattivo

*

*

*

buono mediocre cattivo

*

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*