



RILINNO N° 181
 DATA RILINNO MARZO
 SCALA 1:2000
 LOCALITA'
 VIALE CIVICO SPINO N° 58
 RILINNO DL RILINNO N°



SUPERFICIE AREA NO
 SUPERFICIE COPERTA NO 100
 VOLUME EDIFICATO MC 750
 INDICE COPERTURA MC/MQ
 INDICE FONISTARIO MC/MQ

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

LEGGE 1089/29
 LEGGE 1497/29
 LEGGE REGIONALE 2/75
 ALTRE VINCULE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unito edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	HOGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	PAVIMENTO	CORTILE	GIARDINO	PARCHI	TERRA BATTUTA	EDIFICATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FINESTRE	POLLAI	PORCELLE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIMA	3: SECONDO	4: TERZO	5: QUARTO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: PARTIC. PROD.	9: PARTIC. SERV.			
10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/IST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRA				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1962	DA 1963 A 1972	OLTRE 1972	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. STRUTTURA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INVIATO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		INVIATO
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GOMMA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/AV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso								ALTRA				INVIATO
16 fori di finestre								ALTRA FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INFERIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GAIOGLIATI IN LATER.	ALTRA	FORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	STACCA ESTERNA	PISTIA	PIETRA	LEGNO	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	F	SISTEMI INTRINSECCHI	TEGHE ELEMENTI DECORATIVI	INVIATO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI ESTERNI	PERCORSI ATTACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TEGHE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANO COPERTURA	PERCORSI ATTACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTEMI DECORATIVI	CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TEGHE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO TAV. 13.1.A – 13.1.B sc. 1/5000 EDIFICIO N°. 173

DESTINAZIONE D'USO: annesso agricolo
ORIGINARIA: annesso agricolo

DESCRIZIONE:

Il nucleo originario del complesso edificato nell'800 era costituito da due palazzine padronali destinate esclusivamente alla residenza. Successivamente negli anni '60 sono stati eseguiti dei lavori di ampliamento, in linea con le preesistenze che hanno modificato l'impianto originario.

GRADO DI PROTEZIONE PROPOSTO: 3

NOTE: Grado di protezione attuale: 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA
B

PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI S.GIORGIO IN BOSCO

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA L.R. 24/85 art. 10

Scheda n. 173

NUMERO PIANI: 2
VOLUME MC. 750

SUPERFICIE COPERTA mq. 100
AREA DI PERTINENZA mq. 1.000

TIPOLOGIA:

ISOLATO
IN CORTINA
A CORTE
A SCHIERA
ALTRO (SPECIFICARE): in linea

CONTESTO AMBIENTALE:

PARCO
GIARDINO
ORTO
SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA
BROLO

CENTRO STORICO

NUCLEO RURALE *

ALTRO

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO '900

INTERVENTI SUCCESSIVI:

DI MODESTA ENTITA'
DI PESANTE ENTITA'

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO
STORICO-ARTISTICO
AMBIENTALE *

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTT. VERTICALI		STRUTT. ORIZZONTALI		COPERTURE		
LEGNO	SASSO	FERRO	C.A.	LATERIZIO *	LAMIERA	
COTTO *	ALTRO	LATERO CEM.	LEGNO *	LEGNO	ALTRO	
Buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	
	*		*		*	
				buono	mediocre	cattivo
					*	

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO:

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE:

*