



RILASCIO N° 133 617 CATASTALE TD. 20
 DATA RILEVAMENTO MAGGIO SCALA 1:2.000
 LOCALITA' SEGA N° 87
 PIANIFICAZIONE AB BOLLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	3500	SUPERFICIE COPERTA MQ	318	VOLUME EDIFICATO MC	1908	INDICE COPERTURA CO/MQ	0,09	INDICE FONDEARIO MC/MQ	0,53
--------------------	------	-----------------------	-----	---------------------	------	------------------------	------	------------------------	------

REFERIMENTI INT. A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/30
 LEGGE 1487/39
 LEGGE REGIONALE 2/75
 ALTRA VIGORANTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipo edilizio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipo chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEGNALAZIONE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PASCO	TERRA BATTUTA GIALINO	COTTURATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	TAVOLE	POLLICIA	PORCILE	LICARATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

riferimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: PRIMARIO	3: SECONDARIO	4: TERZIARIO	5: TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SPAZ.			
UNITA' edilizio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	UTILEZIO	NON	PARZIALE	UTILEZIO	NON	SEMIPRIVILEGIATO	VALUTABILE		
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1960	DA 1961 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. STRUTTURA	AMPLIATO	NUOVO ECCEZIONALE	INPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO
10 tipologia posizione camino												
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		
12 struttura e panta di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOL. CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LANZERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timonari	TEGOL.	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERGIATE	VERANDA	OSCURE A LISO	OSCURE ALLA PAD.	OSCURE AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	INVERGIATE	INVERGIATE	INVERGIATE	INVERGIATE	ALTRO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COFERTURA	PARTE ESTERNA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INQUADRI ESTERNI	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERGIATE	SISTEMI OSCELMATO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COFERTURA	TIPANI COFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA COFERTURA	SISTEMI OSCELMATO	TIPLOGIA COFERTURA	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COFERTURA	PARTE ESTERNA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OSCELMATO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		