

105

51




BOEDA RILIEVO N° 296 1375 PLANIMETRIA CATASTALE F6.36

DATA RILIEVO MAGGIO SCALA 1:2.000

LOCALITA'

VIA/N° CIVICO VALSUGANA N°271

RILEVATORE SR RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	SUPERFICIE COPERTA MQ	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA MQ/MQ	INDICE FONDIARIO MC/MQ
	180	1080		

REFERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRHO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRHO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GHIAINO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRHO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

consistenza del patrimonio immobiliare

PROVINCIA DI PADOVA

SCHEDA - B

LEGGI 1089/39
LEGGI 1497/39
LEGGI REGIONALE 24/85
ALTRHO VINCOLO

referimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA		2: R/PRIMARIO		3: R/SECONDARIO		4: R/TERZIARIO		5: R/TURISMO		6: ANNESSO RES.		7: ANNESSO AGR.		8: ARTIG. PROD.		9: ARTIG. SERV.		
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N							
6 destinazione d'uso a piano di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE										
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRASFORMATO						
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA								
9 percorsi verticali										ALTRHO	NON VALUTABILE	NO							
10 tipologia posizione conino													NO	FRIGORIBO	MUOVO				
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRHO	NON VALUTABILE			MUOVO	DETERIORATO	REEDIFICANTE				
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCEM. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRHO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRHO								
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRHO												
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRHO											
15 fori di accesso										ALTRHO			MURATURA	LATERIZIO	PIETRA				
16 fori di finestre										ALTRI FORI									
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVETRIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRHO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRHO						
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRHO	NO						
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVETRIATE	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO	MEDIO	ALTRHO					
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORNA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORNA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO								
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO									