




11
5C

PIANO REGOLATORE GENERALE 1988
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
consistenza del patrimonio immobiliare

BOZZA
RILIEVO N° 31 405
PLANIMETRIA
CATASTALE F610
DATA
RILIEVO HAG 610
SCALA 1:2.000

LOCALITA'
VIA/VE CIVICO SAN NICOLÒ N°42
RILEVATORE AB RILIEVO N°



SUPERFICIE AREA MQ
SUPERFICIE COPERTA MQ 900
VOLUME EDIFICATO MC 2700
INDICE COPERTURA NO/MQ
INDICE FONCIARIO MC/MQ

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GHIAINO	CIOTTOLE	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FORNO	FISILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO																											
1: RESIDENZA		2: R/PRIMARIO		3: R/SECONDARIO		4: R/TERZIARIO		5: R/TURISMO		6: ANNESSO RES.		7: ANNESSO AGG.		8: ANFITEATRO		9: ALTRO											
10: INDUSTRIA		11: MAG. COMM.		12: DEPOSITO		13: NEGOZIO		14: BANCA/ASS.		15: ALBERGO/OST.		16: UFF. PUBBL.		17: UFF. PRIVATO		18: ALTRO											
UNITA' edilizia		A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N			
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo		PIANO TERRA		PRIMO PIANO		SECONDO PIANO		SOTTOTETTO		UTILIZZATO		NON UTILIZZATO		PARZIALE UTILIZZATO		UTILIZZO TEMPORANEO		NON VALUTABILE									
7 datazione edificio		PRIMA 1800		DA 1801 A 1900		DA 1901 A 1945		DA 1945 A 1961		DA 1962 A 1971		OLTRE 1971		CONSERVATO		TRASFORM. INVOLUCRO		RISTRUTT. TRASFORM.		AMPLIATO		NUOVO EDIFICIO		IMPIANTO TRATTAMENTO			
8 forma della pianta forma della copertura												ALTRA										ALTRA					
9 percorsi verticali																		ALTRO		NON VALUTABILE		NO					
10 tipologia posizione camino																				NO		IMPIANTO TRATTAMENTO		NUOVO			
11 struttura portante verticale		MURATURA		PILASTRI		MISTA		LATERIZIO		PIETRA E LATERIZIO		BLOCCHI CLS		CLS		METALLO		ALTRO		NON VALUTABILE		IMPIANTO TRATTAMENTO		NUOVO			
12 struttura e panto di copertura		LEGNO		LATEROCER. O CLS		METALLO		NON VALUTABILE		COPPI LATERIZIO		ALTRO LATERIZIO		TEGOLE CEMENTO		FIBRO CEMENTO		LAMIERA		GUAINA		ALTRO					
13 cornicioni e fregi		LEGNO		LEGNO/TAV		LATERIZIO		MURATURA		LAT/CLS		LAT/CLS		ALTRO													
14 timpani		TEGOLE		LATERIZIO		LEGNO		LATERIZIO		MURATURA		LAT/CLS		LAT/CLS		ALTRO											
15 fori di accesso																		ALTRO				MURATURA		LATERIZIO		PIETRA	
16 fori di finestre																		ALTRI FORI									
17 sistemi di chiusura e oscuramento		INNETRIATE		VERANDA		OSCURI A LIBRO		OSCURI ALLA PAD.		OSCURI AD ANTA		AVVOLGIBILI		GRIGLIATI IN LATER.		ALTRO		PORTE		NON VALUTABILE		NO		LEGNO		ALBERO	
18 affacci esterni		BALCONE		TERRAZZO		BALLATOIO		SCALA ESTERNA		PIETRA		PIETRA		LEGNO		MURATURA		METALLO		PIETRA		ALTRO		NO			
19 stato di manutenzione dell'edificio		MURATURA PORTANTE		STRUTTURA COPERTURA		MANITO COPERTURA		AFFACCI ESTERNI		RIQUADRI FORI		INTONACO ESTERNO		GRONDAIE PLUVIALI		CAMINI		INNETRIATE		SISTEMI OSCELMENTO		TINTE ELEMENTI DECORATIVI		IMPIANTO TRATTAMENTO		NUOVO	
20 qualità nuovi interventi: tipologia		PIANTA		ALZATO		FORMA COPERTURA		TIMPANI CORNICI FREGI		PERCORSI AFFACCI ESTERNI		FORMA DIMENSIONE FORI		SISTEMI OSCELMENTO		TIPLOGIA CAMINI		INTONACO		TINTE ELEMENTI DECORATIVI		NO					
21 qualità nuovi interventi: tecnologia		STRUTTURA VERTICALE		STRUTTURA COPERTURA		MANITO COPERTURA		PERCORSI AFFACCI ESTERNI		RIQUADRI FORI		SISTEMI OSCELMENTO		CAMINI		INTONACO		TINTE ELEMENTI DECORATIVI		NO							