

FOREA RILIEVO N°	6	PLANIMETRIA CATATALE	14	
DATA RILIEVO		SCALA	1:2000	
LOCALITA' GIARABASSA				
VIA/N° CIVICO CORTE , 4				
RILEVATORE AS		RULLINO N° MB1		





PIANTA PIANO TERRA SUPERFICIE AREA MQ	PIANTA PIANO PRIMO SUPERFICIE COPERTA MQ 150	PIANTA PIANO SECONDO VOLUME EDIFICATO MC 900	PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA INDICE FONDIARIO MC/MQ

[illegible][illegible]

DESTINAZIONI D'USO		1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDARIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.	10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/HIST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO
UNITA' edilizio		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N						
6	destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA 2	PRIMO PIANO 2	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO 6	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE									
7	datazione edificio	PRIMA 1800 I	DA 1801 A 1900 I T	DA 1901 A 1945 I T	DA 1945 A 1961 I T	DA 1962 A 1971 I T	OLTRE 1971 I T	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRASFORMATO					
8	forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA							
9	percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO							
10	tipologia posizione camino											NO	NUOVO	NUOVO					
11	struttura portante verticale	MURATURA B P	PILASTRI B D P	MISTA B D P	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE								
12	struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCERM. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO							
13	cornicioni e fregi							ALTRO											
14	timpani								ALTRO										
15	fori di accesso									ALTRO									
16	fori di finestre									ALTRI FORI									
17	sistemi di chiusura e oscuramento	INVEPIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA PAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATERN.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRA					
18	affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRO	NO						
19	stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GROVIGLIE PLUVIALI	CAMINI	INVEPIATE	SISTEMI OSCELMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO	MEIOCRE	SCATTIVO				
20	qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCELMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO							
21	qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCELMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO								