

Verimento scheda A 1095

NOTE		
RIFERIMENTI N. T. A.		

SITO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	tipologia nucleo tipologia unità edilizia.	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSE RUSTICO	RESIDENZA CON ANNESSE RUSTICO	ANNESSE RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO	
							I A	I A	I	I A	I A	I A	I A	
2	segni di confine tipologia chiusure									NESSUNA CHIUSURA	ALTRO			
		FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE					
3	destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni							TERRA BATTUTA GHIAIO		CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
		SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO							
4	elementi puntuali e lineari									TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			
		POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO					

DESTINAZIONI D'USO		1: RESIDENZA		2: R/PRIMARIO		3: R/SECONDARIO		4: R/TERZIARIO		5: R/TURISMO		6: ANNESSO RES.		7: ANNESSO AGR.		8: ARTIG. PROD.		9: ARTIG. SERV.							
		10: INDUSTRIA		11: MAG. COMM.		12: DEPOSITO		13: NEGOZIO		14: BANCA/ASS.		15: ALBERGO/RIST.		16: UFF. PUBBL.		17: UFF. PRIVATO		18: ALTRO							
UNITA' edilizio		A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N	
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo		PIANO TERRA		PRIMO PIANO		SECONDO PIANO		SOTTOTETTO		NON UTILIZZATO		PARZIALE UTILIZZATO		UTILIZZO TEMPORANEO		NON VALUTABILE									
		7		7																					
7 datazione edificio		PRIMA 1800		DA 1801 A 1900		DA 1901 A 1945		DA 1945 A 1961		DA 1962 A 1971		OLTRE 1971		CONSERVATO		TRASFORM. INVOLUCRO		RISTRUTT. TRASFORM.		AMPLIATO		NUOVO EDIFICIO		IMPIANTO TRASFORMATO	
		I T		I T		I T		I T		I T		I T		I T		I T		I T		I T		I T		I T	
8 forma della pianta forma della copertura												ALTRA										ALTRA			
9 percorsi verticali																		ALTRA		NON VALUTABILE		NO			
10 tipologia posizione camino																						NO		ORIGINARIO NUOVO	
		O N		O N		O N								O N		O N		O N		O N		O N		O N	
11 struttura portante verticale		MURATURA		PILASTRI		MISTA		LATERIZIO		PIETRA E LATERIZIO		BLOCCHI CLS		CLS		METALLO		ALTRO		NON VALUTABILE				RINNOVATO DETERIORATO	
		B P		B D P		B D P														B P				B D P	
12 struttura e manto di copertura		LEGNO		LATEROCERM. O CLS		METALLO		NON VALUTABILE		COPPI LATERIZIO		ALTRO LATERIZIO		TEGOLE CEMENTO		FIBRO CEMENTO		LAMIERA		GUALNA		ALTRO			
13 cornicioni e fregi																									
		LEGNO		LEGNO/TAV.		LATERIZIO		MURATURA		LAT/CLS		LAT/CLS		ALTRO											
14 timpani																									
		TEGOLE		LATERIZIO		LEGNO		LATERIZIO		MURATURA		LAT/CLS		LAT/CLS		ALTRO									
15 fori di accesso																								MURATURA LATERIZIO PIETRA	
		L P		M		L P		M L P		M L P		M L P		M L P		M L P		M L P		M L P		M L P		M L P	
16 fori di finestre																									